

ANEXO E – Documentación Fotográfica



Foto 1 – Lecho del río en el área industrial histórico



Foto 2 – Área industrial histórico con plantones sembrados por el Gobierno Regional en Mollehuaca



Foto 3 – Viviendas en cercanía al lecho del río amenazadas por la erosión hídrica



Foto 4 – toma de muestras de suelo



Foto 5 – Excavación de unos 2.5 metros de profundidad de cercanía al lecho del río; demuestra la estratigrafía del suelo en la zona.



Foto 6 – Toma de muestra de polvo sedimentable de un techo