



#### EMAPACOP S.A.

# INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA YUMANTAY

Ing. Wilson D. Villalva Choque **EMAPACOP S.A.** 

## SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

\*Se realiza 100% con equipos de bombeo y rebombeo de desagüe para transportar mediante tuberías de gran diámetro a los emisores correspondientes



## CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE



\*Es una estación de bombeo de aguas residuales para conducir las descargas de las líneas emisoras por medio de una línea de impulsión que llega hacia un emisor establecido.

### SISTEMA DE DESAGUE

- \*35 estaciones de bombeo existentes,
- \*21 descargan en el Río Ucayali sin tratamiento previo,
- \*04 desembocan en la Laguna de oxidación del sector 9
- \*03 desembocan en la PTAR de lodos activados ubicado en el Km 6 (Urbanización Municipal);
- \*04 desembocan en la PTAR de lodos activados del Distrito de Manantay (Sector 11) para su tratamiento
- \*03 se encuentran inhabilitadas del sistema (D-12; D-15; D-17).

## \*SISTEMA DE DESAGUE

- \*Sistema 1 Antiguo (Rodolfo Espinar): (C 1 y C 2) y D-18
- \*Sistema 2 Ampliación (Saenz Peña): (D-1; D1A; D-2; D-3; D-4; D-5; D-6; D-7; D-8; D-9; D-9A; D-10; D-11; D-12; D-14; D-15; D-17)
- \*Sistema 3 Yarinacocha: (Y-1; Y-2; Y-3; Y-4)
- \*Sistema 4 Cono Sur (Sector 9): (M-1; M-2; M-3; M-4)
- \*Sistema 5 Manantay: P-1, P-2, P-3, P-4
- \*Sistema Habilitación Urbana Municipal: (H-1; H-2; H-3)

### VOLUMEN ESTIMADO DE EVACUACIÓN A EMISORES DE DESCARGA (2019)

ITEM	CAMARA	TOTAL	% BOMBEO
1	Emisor Saenz Peña	817,812	10.35%
2	Emisor Rodolfo Espinar	4,949,261	62.67%
3	Emisor Yarinacocha	576,702	7.30%
4	Emisor Sector 9 (Lag. Oxidación)	264,630.79	3.35%
5	Emisor S-11 (Manantay)	248,598	3.15%
6	Emisor HUM (Urb. Municipal)	1,040,814.7	13.18%
	TOTAL	7,897,819	100.0%

# LAGUNA DE OXIDACIÓN Lagunas Facultativas

Sector 9





#### 1. PROYECTO INTEGRAL (ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO





