



CUT: 88619-2022

## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0156-2022-ANA-AAA.U**

Calleria, 25 de agosto de 2022

### **VISTO:**

El expediente administrativo con CUT N° 88619-2022, organizado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sobre propuesta de delimitación de faja marginal en la margen izquierda del río Ucayali, sector Pacacocha, ubicado en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, según el artículo 74° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338; en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios; lo cual es concordante con lo descrito en el artículo 114° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-2010-AG, donde se establecen los criterios para la delimitación de la faja marginal;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, se aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, que tiene por objeto establecer las metodologías y criterios aplicables para la delimitación de las fajas marginales de los cauces de agua naturales y artificiales;

Que, la Administración Local de Agua Pucallpa, mediante Resolución Directoral N° 057-2015-ANA-AAA.IX UCAYALI, y Resolución Administrativa N° 281-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 167-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 334-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 913-2013-ANA-ALA-PUCALLPA Resolución Administrativa N° 356-2012-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 173-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 156-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 155-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 162-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 034-2009-ANA-ALA-PUCALLPA Resolución Administrativa N° 204-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 923-2013-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 058-2009-ANA-ALA-PUCALLPA, se aprobaron la delimitación de faja marginal en la margen izquierda del cauce natural del afluente del río Ucayali, en coordenadas (UTM Datum WGS 84);

Que, mediante Oficio N° 621-2022-MPCP-GAT, el Gerente de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, solicita delimitación de faja marginal en la margen izquierda del río Ucayali, adyacente al casco urbano de la ciudad de Pucallpa, sector Pacacocha, ubicado en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, precisando que dicha propuesta versa respecto a la delimitación de faja marginal ya EXISTENTES, las mismas que fueron aprobadas en las resoluciones señaladas en el párrafo

precedente, por tanto desde ya se deduce que al aprobar la nueva propuesta de delimitación de faja marginal, las resoluciones ya existentes dejarían de surtir sus efectos legales al sufrir concretamente la modificación del mismo;

Que, mediante Informe Técnico N° 050-2022-ANA-AAA.U-ALA.PE/JAFP, la Administración Local de Agua Pucallpa, arribó a la conclusión que el estudio propuesto, respecto a la nueva propuesta de delimitación de la faja marginal de la margen izquierda del río Ucayali, adyacente al casco urbano de la ciudad de Pucallpa, sector Pacacocha, conforme es de verse de la Verificación Técnica de Campo de fecha 15 al 18 de agosto de 2022, se identificaron las características morfológicas, en el tramo de interés, observándose que los tirantes mínimos y máximos históricos se encuentran señalizados en la caja hidráulica del cauce, cuenta con una morfología estable, conformado por un cauce de origen aluvial, con depósito de arena limo, y arcilla, con terrazas superpuestas, y cobertura vegetal densa, resistente al proceso erosivo, con pendiente menor a 1%. Asimismo se identificaron los puntos del lindero interior (ribera), el cual consta de 126 puntos georeferenciados y un tramo de 10.84 km, y respecto del lindero exterior (faja marginal), de 127 puntos para un tramo de 10.79 km, todo ello georeferenciados para la propuesta de delimitación final, no obstante el expediente contiene los requisitos establecidos en la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, que aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de fajas marginales, por lo que resulta viable la propuesta presentado por el administrado, que conforme a los datos técnicos y cuadros de coordenadas UTM (WGS-84) Zona 18S, se encuentran descritos en los análisis del citado informe técnico;

Que, mediante Informe Técnico N° 0081-2022-ANA-AAA.U/MOV, esta Autoridad Administrativa del Agua, concluye y a la vez recomienda aprobar la faja marginal propuesta en la margen izquierda del río Ucayali, adyacente al casco urbano de la ciudad de Pucallpa, sector Pacacocha, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; con las dimensiones y conforme a los detalles mostrados en el cuadro 1, 2, 3, del numeral 2.2.1, del citado informe técnico, ello en virtud que cuenta con Acta de Verificación Técnica de Campo de fecha 03.08.2022, se identifica la huella máxima del Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, aprobado por Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, estableciéndose que en dicho método aplicado se ha utilizado el criterio de tramos de ríos de selva con pendiente baja a 1%; siendo el ancho de faja variable entre 4.00 metros, y 25 metros, en su margen solicitado, y la longitud de la faja marginal margen izquierda del río Ucayali en el sector Pacacocha, de 10.79 km, lo cual está ratificado de la misma forma en el informe técnico mencionado en el párrafo precedente, delimitación de faja que versa sobre las coordenadas UTM WGS 84 del lindero interno, y externo, por lo que se concluye, que la propuesta es viable por cumplir con los requisitos establecidos en las normas hídricas, de tal forma es necesaria su modificación respecto de las fajas marginales primigeniamente aprobadas, por haberse evidenciado que la delimitación de faja marginal aprobadas en las resoluciones administrativas y directorales mencionadas en el tercer párrafo de los considerandos de la presente resolución, conforme la base de datos de las fajas marginales vigentes y analizadas en imágenes satelitales en Google Earth, existentes en catorce (14) fajas marginales en el tramo de interés, estos actualmente difieren con la realidad topográfica del sector Pacacocha, esto debido a que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años producto de la acción antropogénica (levantamiento del terreno y construcción de viviendas); siendo así estas se encuentran desfasadas, por lo que resulta necesaria y urgente su actualización de la faja marginal en el tramo hoy delimitado, por ende las citadas Resoluciones Administrativas, y Directorales señaladas que datan de los años 2010 al 2015 deben dejarse sin efecto legal;

Que, con INFORME N° 0032-2022-ANA-AAA.U/FJCC, se concluye que se emita el acto administrativo que se apruebe la propuesta de delimitación de la faja marginal en la margen izquierda del río Ucayali, sector Pacacocha, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, solicitado por el administrado, siendo la longitud de la faja marginal en la margen izquierda de 10.79 km, lo cual es ratificado en el informe técnico mencionado en el párrafo precedente, por tal motivo se ha cumplido con los requisitos establecidos en las normas hídricas, y estando a lo advertido en el Informe Técnico N° 0081-2022-ANA-AAA.U/MOV, respecto a las Resoluciones Administrativas y Directorales que aprobaron primigeniamente las fajas marginales por el cual hoy solicitan su modificación, por haberse verificado que estas difieren con la realidad topográfica del sector Pacacocha, según muestreo de la base de datos e imágenes satelitales en Google Earth, respecto a las existentes en catorce (14) fajas marginales en el tramo de interés; de tal forma debe revocarse la misma para dar pase a la

nueva propuesta de delimitación de faja marginal presentado por el administrado, por cumplir con los requisitos exigidos por las normas hídricas vigentes;

Que, en uso de las funciones y atribuciones conferidas a esta Autoridad en el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar** la Resolución Directoral N° 057-2015-ANA-AAA.IX UCAYALI, y Resolución Administrativa N° 281-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 167-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 334-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 913-2013-ANA-ALA-PUCALLPA Resolución Administrativa N° 356-2012-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 173-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 156-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 155-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 162-2010-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 034-2009-ANA-ALA-PUCALLPA Resolución Administrativa N° 204-2014-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 923-2013-ANA-ALA-PUCALLPA, Resolución Administrativa N° 058-2009-ANA-ALA-PUCALLPA, se aprobaron la delimitación de faja marginal en la margen izquierda del cauce natural del afluente del río Ucayali, en coordenadas (UTM Datum WGS 84); por las consideraciones debidamente motivadas en la presente resolución, la misma que a partir de la emisión de la presente resolución quedarán sin efecto legal.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar** la propuesta de delimitación de faja marginal en la margen izquierda del río Ucayali, sector Pacacocha, ubicado en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, solicitado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, según siguiente detalle:

**Faja marginal en la margen izquierda del río Ucayali, adyacente al casco urbano de la ciudad de Pucallpa.**

Dimensiones	Margen izquierda
Longitud del lindero exterior (faja marginal)	10,79 km
Longitud del lindero interior (ribera)	10,84 Km
Perímetro del polígono de la faja marginal	21,66 km
Área del polígono de la faja marginal	16,61 ha
Ancho de faja marginal	4,00 m - 25,00 m

**Cuadro de coordenadas UTM (WGS 84) Margen Izquierda del Río Ucayali**

SECTOR PACACOCHA- margen izquierda					
Lindero interior (ribera)			Lindero exterior (faja marginal)		
Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
1	546482,06	9076914,17	H1	546480,28	9076910.58
2	546537,47	9076886,51	H2	546535,58	9076882.98
3	546639,52	9076827,50	H3	546637,99	9076823.76
4	546792,23	9076788,43	H4	546792,17	9076784.31
5	546840,11	9076799,28	H5	546841,73	9076795.54
6	546906,40	9076843,97	H6	546908,24	9076840.38
7	546962,51	9076864,77	H7	546963,32	9076860.80
8	546999,38	9076866,58	H8	546997,47	9076862.48

SECTOR PACACOCHA- margen izquierda					
Lindero interior (ribera)			Lindero exterior (faja marginal)		
Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
9	547014,43	9076846,84	H9	547009,79	9076846.32
10	547006,90	9076830,49	H10	547004,17	9076834.11
11	546983,41	9076826,87	H11	546984,96	9076831.15
12	546970,81	9076841,13	H12	546972,60	9076845.15
13	546959,76	9076841,01	H13	546959,03	9076845.00
14	546916,50	9076825,10	H14	546914,63	9076828.68
15	546860,05	9076785,69	H15	546856,66	9076788.19
16	546854,66	9076769,03	H16	546850,33	9076768.64
17	546867,70	9076744,65	H17	546862,06	9076746.72
18	546828,46	9076729,14	H18	546825,33	9076732.19
19	546815,88	9076694,92	H19	546812,21	9076696.52
20	546797,22	9076658,14	H20	546791,77	9076656.23
21	546862,99	9076627,99	H21	546851,68	9076628.77
22	546854,76	9076614,86	H22	546841,29	9076612.20
23	546903,40	9076580,08	H23	546898,79	9076571.07
24	546992,21	9076550,21	H24	546988,48	9076540.91
25	547061,10	9076517,92	H25	547055,10	9076509.68
26	547149,10	9076423,14	H26	547140,21	9076418.01
27	547162,82	9076378,28	H27	547153,49	9076374.60
28	547177,05	9076349,08	H28	547168,61	9076343.55
29	547217,53	9076301,70	H29	547209,80	9076295.35
30	547241,69	9076271,04	H30	547236,57	9076261.38
31	547271,01	9076268,93	H31	547264,76	9076259.35
32	547385,12	9076052,63	H32	547377,25	9076046.12
33	547511,54	9075951,67	H33	547505,60	9075943.60
34	547606,84	9075887,08	H34	547601,57	9075878.56
35	547685,76	9075842,50	H35	547681,21	9075833.58
36	547788,62	9075795,21	H36	547785,71	9075785.54
37	547925,13	9075774,01	H37	547923,93	9075764.07
38	548121,95	9075757,04	H38	548123,52	9075746.86
39	548153,17	9075769,98	H39	548152,82	9075759.01
40	548187,84	9075752,99	H40	548182,17	9075744.63
41	548219,58	9075724,16	H41	548216,43	9075713.51
42	548294,72	9075736,35	H42	548296,39	9075726.48
43	548378,75	9075751,29	H43	548383,90	9075742.05
44	548414,73	9075791,54	H44	548419,26	9075781.60
45	548516,91	9075793,04	H45	548516,93	9075783.03
46	548604,47	9075792,19	H46	548599,76	9075782.23
47	548641,33	9075748,08	H47	548626,81	9075749.85
48	548601,19	9075718,74	H48	548592,92	9075725.08

SECTOR PACACOCHA- margen izquierda					
Lindero interior (ribera)			Lindero exterior (faja marginal)		
Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
49	548581,42	9075667,84	H49	548572,45	9075672.36
50	548567,96	9075646,60	H50	548559,96	9075652.66
51	548527,75	9075601,85	H51	548520,32	9075608.53
52	548486,35	9075555,93	H52	548478,99	9075562.70
53	548442,48	9075509,20	H53	548435,13	9075515.97
54	548398,70	9075460,74	H54	548391,29	9075467.45
55	548336,53	9075392,47	H55	548322,90	9075392.35
56	548361,09	9075366,42	H56	548347,75	9075365.98
57	548318,91	9075315,48	H57	548311,43	9075322.12
58	548251,88	9075244,90	H58	548237,39	9075244.16
59	548328,01	9075179,51	H59	548325,41	9075168.56
60	548442,95	9075208,04	H60	548436,05	9075196.02
61	548466,54	9075127,78	H61	548459,72	9075115.52
62	548560,47	9075153,69	H62	548572,52	9075146.64
63	548539,19	9075239,75	H63	548548,89	9075242.16
64	548512,86	9075345,31	H64	548522,95	9075346.18
65	548517,81	9075415,34	H65	548527,52	9075410.79
66	548646,59	9075539,06	H66	548651,08	9075529.50
67	548812,54	9075558,01	H67	548821,28	9075548.94
68	548815,92	9075580,23	H68	548824,58	9075570.68
69	548920,20	9075585,92	H69	548930,74	9075576.48
70	548917,41	9075635,76	H70	548927,73	9075630.28
71	549007,97	9075689,99	H71	549010,55	9075679.88
72	549143,92	9075684,64	H72	549135,95	9075674.94
73	549191,86	9075483,81	H73	549182,95	9075478.07
74	549236,91	9075496,77	H74	549188,49	9075472.43
75	549215,00	9075577,34	H75	549249,14	9075489.88
76	549286,98	9075631,08	H76	549226,44	9075573.39
77	549383,51	9075617,59	H77	549289,67	9075620.61
78	549387,75	9075583,65	H78	549374,53	9075608.74
79	549421,93	9075577,29	H79	549378,73	9075575.16
80	549419,63	9075473,19	H80	549411,75	9075569.01
81	549457,29	9075490,16	H81	549409,28	9075457.56
82	549531,89	9075511,48	H82	549460,74	9075480.73
83	549501,37	9075676,51	H83	549543,38	9075504.35
84	549565,49	9075694,25	H84	549512,87	9075669.31
85	549573,05	9075653,79	H85	549557,66	9075681.70
86	549688,88	9075669,11	H86	549564,96	9075642.63
87	549700,68	9075596,66	H87	549665,70	9075655.95
88	549711,59	9075526,67	H88	549675,99	9075592.72

SECTOR PACACOCHA- margen izquierda					
Lindero interior (ribera)			Lindero exterior (faja marginal)		
Vértice	Este (m)	Norte (m)	Vértice	Este (m)	Norte (m)
89	549754,12	9075536,46	H89	549691,03	9075496.28
90	549780,12	9075332,61	H90	549732,81	9075505.90
91	549732,86	9075326,11	H91	549752,19	9075354.00
92	549763,68	9075212,61	H92	549701,28	9075347.00
93	549774,35	9075216,90	H93	549746,92	9075178.94
94	549835,65	9075102,58	H94	549762,90	9075185.35
95	549871,30	9075108,91	H95	549822,18	9075074.80
96	549947,85	9075018,84	H96	549861,54	9075081.78
97	550033,78	9075079,81	H97	549943,64	9074985.20
98	550009,79	9075127,00	H98	550065,85	9075071.90
99	550127,09	9075200,61	H99	550042,43	9075117.96
100	550175,97	9075107,31	H100	550117,49	9075165.06
101	550203,94	9075129,26	H101	550167,76	9075069.09
102	550256,75	9075236,41	H102	550223,85	9075113.10
103	550311,02	9075197,84	H103	550266,20	9075199.02
104	550412,86	9075280,79	H104	550312,05	9075166.43
105	550515,58	9075181,45	H105	550411,44	9075247.38
106	550659,02	9075089,47	H106	550499,99	9075161.74
107	550877,91	9075014,06	H107	550648,05	9075066.80
108	550948,72	9074986,23	H108	550869,26	9074990.59
109	551104,85	9075195,00	H109	550957,32	9074955.98
110	551211,52	9075353,61	H110	551125,25	9075180.52
111	551368,62	9075217,78	H111	551216,52	9075316.23
112	551498,65	9075112,08	H112	551352,56	9075198.62
113	551615,84	9075010,19	H113	551482,55	9075092.94
114	551798,28	9074875,98	H114	551600,20	9074990.65
115	551834,52	9074853,06	H115	551784,17	9074855.32
116	551946,74	9074763,69	H116	551820,01	9074832.65
117	552018,67	9074704,13	H117	551930,98	9074744.28
118	552045,01	9074728,89	H118	552019,72	9074670.80
119	552105,14	9074672,22	H119	552044,99	9074694.55
120	552119,48	9074689,46	H120	552107,36	9074635.77
121	552156,83	9074651,56	H121	552121,05	9074652.24
122	552186,68	9074687,56	H122	552158,44	9074614.32
123	552267,82	9074601,34	H123	552187,86	9074649.81
124	552211,78	9074537,95	H124	552233,98	9074600.81
125	552268,20	9074495,34	H125	552175,17	9074534.27
126	552234,03	9074451,67	H126	552232,84	9074490.71
			H127	552214,34	9074467.07

**ARTÍCULO TERCERO.- Disponer** que el administrado deberá gestionar la monumentación de los hitos de las fajas marginales delimitadas, señalada en el artículo que antecede, cuyo diseño será conforme el estudio de delimitación propuesto, cuya colocación debe garantizar su visibilidad y permanencia. La monumentación se llevará a cabo con la participación de la Administración Local de Agua Pucallpa, hitos que conforman según siguiente detalle:

**Codificación y relación de hitos en coordenadas UTM (WGS 84) Zona 18S**

<b>SECTOR PACACOCHA-margen izquierda</b>		
<b>Hitos</b>	<b>Este (m)</b>	<b>Norte (m)</b>
H1	546812,21	9076696,52
H2	546791,77	9076656,23
H3	546851,68	9076628,77
H4	546841,29	9076612,20
H5	546898,79	9076571,07
H6	546988,48	9076540,91
H7	547055,10	9076509,68
H8	547140,21	9076418,01
H9	547153,49	9076374,60
H10	547168,61	9076343,55
H11	547209,80	9076295,35
H12	547236,57	9076261,38
H13	547264,76	9076259,35
H14	547377,25	9076046,12
H15	547505,60	9075943,60
H16	547601,57	9075878,56
H17	547681,21	9075833,58
H18	547785,71	9075785,54
H19	547923,93	9075764,07
H20	548123,52	9075746,86
H21	548152,82	9075759,01
H22	548182,17	9075744,63
H23	548216,43	9075713,51
H24	548296,39	9075726,48
H25	548383,90	9075742,05
H26	548419,26	9075781,60
H27	548516,93	9075783,03
H28	548599,76	9075782,23
H29	548626,81	9075749,85
H30	548592,92	9075725,08
H31	548572,45	9075672,36
H32	548559,96	9075652,66

<b>SECTOR PACACOCHA-margen izquierda</b>		
<b>Hitos</b>	<b>Este (m)</b>	<b>Norte (m)</b>
H33	548520,32	9075608,53
H34	548478,99	9075562,70
H35	548435,13	9075515,97
H36	548391,29	9075467,45
H37	548322,90	9075392,35
H38	548347,75	9075365,98
H39	548311,43	9075322,12
H40	548237,39	9075244,16
H41	548325,41	9075168,56
H42	548436,05	9075196,02
H43	548459,72	9075115,52
H44	548572,52	9075146,64
H45	548548,89	9075242,16
H46	548522,95	9075346,18
H47	548527,52	9075410,79
H48	548651,08	9075529,50
H49	548821,28	9075548,94
H50	548824,58	9075570,68
H51	548930,74	9075576,48
H52	548927,73	9075630,28
H53	549010,55	9075679,88
H54	549135,95	9075674,94
H55	549182,95	9075478,07
H56	549188,49	9075472,43
H57	549249,14	9075489,88
H58	549226,44	9075573,39
H59	549289,67	9075620,61
H60	549374,53	9075608,74
H61	549378,73	9075575,16
H62	549411,75	9075569,01
H63	549409,28	9075457,56
H64	549460,74	9075480,73
H65	549543,38	9075504,35
H66	549512,87	9075669,31
H67	549557,66	9075681,70
H68	549564,96	9075642,63
H69	549665,70	9075655,95
H70	549675,99	9075592,72
H71	549691,03	9075496,28
H72	549732,81	9075505,90



SECTOR PACACOCHA-margen izquierda		
Hitos	Este (m)	Norte (m)
H73	549752,19	9075354,00
H74	549701,28	9075347,00
H75	549746,92	9075178,94
H76	549762,90	9075185,35
H77	549822,18	9075074,80
H78	549943,64	9074985,20
H79	550065,85	9075071,90
H80	550042,43	9075117,96
H81	550117,49	9075165,06
H82	550167,76	9075069,09
H83	550223,85	9075113,10
H84	550266,20	9075199,02
H85	550312,05	9075166,43
H86	550411,44	9075247,38
H87	550499,99	9075161,74
H88	550648,05	9075066,80
H89	550869,26	9074990,59
H90	550957,32	9074955,98
H91	551125,25	9075180,52
H92	551216,52	9075316,23
H93	551352,56	9075198,62
H94	551482,55	9075092,94
H95	551600,20	9074990,65
H96	551820,01	9074832,65
H97	551930,98	9074744,28
H98	552019,72	9074670,80
H99	552044,99	9074694,55
H100	552107,36	9074635,77
H101	552121,05	9074652,24
H102	552158,44	9074614,32
H103	552187,86	9074649,81
H104	552233,98	9074600,81
H105	552175,17	9074534,27
H106	552232,84	9074490,71
H107	552214,34	9074467,07

**ARTÍCULO CUARTO.-** Precisar que la presente resolución que aprueba la propuesta de delimitación de faja marginal, señalada en artículo segundo, no otorga ni reconoce ningún tipo de derecho real, llámese posesión o propiedad sobre estas áreas, por cuanto la faja marginal es un bien de dominio público hidráulico.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Considerando proteger la vida de la población, patrimonio de las personas y del Estado; el Gobierno Regional y el Gobierno Local dentro de sus competencias, deberán realizar acciones comprendidas en

la Gestión del Riesgo de Desastres relacionadas al riesgo que representa las actividades prohibidas dentro de la faja marginal aprobada en la presente resolución; dando cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, respecto de la prohibición del uso de las fajas marginales para fines de Asentamiento Humano, agrícola u otra actividad que las afecte, salvo excepciones dispuestas por normativa vigente.

**ARTÍCULO SEXTO.- Notificar** la presente Resolución Directoral a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y para conocimiento, al Gobierno Regional de Ucayali, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Zona Registral – Sede Ucayali, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) Oficina Zonal Ucayali, INDECI Ucayali, Administración Local de Agua Pucallpa, y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para su conocimiento, en el modo y forma de Ley.

Regístrese y comuníquese,

**FIRMADO DIGITALMENTE**

**JIMMY FRANZ CASO CANCHUMANYA**  
DIRECTOR  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - UCAYALI