

FECHA Y HORA DEL REPORTE: 20 de febrero del 2025, 17:13 hrs.
REPORTE COMPLEMENTARIO DE EMERGENCIA N° 141 COER – PUNO

	DESLIZAMIENTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDAD	SECTOR/CP	SINPAD
		PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	-	VISTA ALEGRE	222808

1. HECHOS:

FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA	DESCRIPCIÓN
17/02/2025 08:27 Hrs.	A consecuencia de las intensas lluvias se produjo DESLIZAMIENTO , de la carretera vecinal, que afecto a una vivienda en el barrio vista alegre a 250 metros de la plaza mayor sur, del DISTRITO DE PATAMBUCO , Provincia de Sandia, Departamento de Puno.

2. EVALUACIÓN DE DAÑOS:
2.1 Reporte de Daños.

Actualizado al 20 de febrero de 2025.

EDAN 2025				
UBICACIÓN	POBLACION	DAÑOS MATERIALES		
	FAMILIA	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
	AFFECTADA	AFFECTADA	CARRETERA AFECTADA (m)	
DPTO. PUNO				
PROV. SANDIA				
DIST. PATAMBUCO	01	01	3	

Nota: En proceso de actualización en el SINPAD.

Fuente: Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Patambuco.

2.2 Información Contextual.

- El responsable de GRD. de la Municipalidad Distrital de Patambuco:**
 - El 17 de febrero se registró deslizamiento.
 - 3 metros de carretera **afectada**.
 - 01 familia **afectada**.
 - 01 vivienda **afectada** (techo de calamina).
 - **NO SE REPORTA DAÑOS A LA VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS.**

3. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

3.1 Acciones Programadas y/o Ejecutadas

ENTIDAD EJECUTORA / OTRO	FECHA		ACCIONES	FUENTE
	INICIO	FIN		
MD DE PATAMMBUCO	18/02/2025	18/02/2025	EDAN.	Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Patambuco.
	18/02/2025	18/02/2025	Retiro de carga de la vivienda	
GORE PUNO	18/02/2025	20/02/2025	Monitoreo constante	COER - PUNO
			CIERRE DE LA EMERGENCIA	

3.2 Cronología del Desarrollo de Acciones.

Actualizado al 20 de febrero de 2025.

Local.

Municipalidad distrital de Patambuco:

- **18/02/2025**

- Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en coordinación con las autoridades, como la subprefectura, grupo de trabajo, el responsable del área de infraestructura y vecinos del barrio vista alegre.
-
- El GRD hizo trabajo de limpieza con personal de la municipalidad en la vivienda afectada del barrio vista alegre
 - ✓ 03 personales de la Municipalidad Distrital de Patambuco.
- A las 17:00 horas culminaron el retiro de toda la carga de la vivienda.

Regional.

Gobierno Regional de Puno.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno – COER:

- COER. Puno recomienda al responsable de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, actualizar la información de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
- **A TRAVÉS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL COER PUNO, SOLICITA EL CIERRE DE LA EMERGENCIA.**

4. FUENTE

Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Sandia.

Ref. REPORTE COMPLEMENTARIO N° 017-20/02/2025-COEP SANDIA-14:13 HORAS

Resp. Jendy Ccapayque Yanapa

Cel. 927170780

20 de febrero del 2025



C.P.C. Joseph Merma Ramos
Modulo Coordinador - COER
Cel. 962470965



Ing. Renso Ivan Santos Charaja
Modulo Evaluador
Cel. 976772080

Elaborado por: *Andre. E. Velasquez D.*
Módulo de Operaciones COER Puno

ANEXOS

PANEL FOTOGRÁFICO.

