



**Resumen del Informe Trimestral de Operaciones de la Empresa PROMAS S.R.L. correspondiente al 1 Trimestre del 2011.**

| EMPRESAS ENCARGADAS DE PRESTAR DIRECTAMENTE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |             |                 |                         | EMPRESAS DE DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |                          |       |                                      | DATOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                      |  |                          |               | EMPRESA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                  |  |                          |       |
|---|-------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|-------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|--|--|--------------------------|-------|
| RAZÓN SOCIAL  | N° REGISTRO | FECHAS DE VCTO. | N° DE AUTORIZAC./MUNIC. | DIRECCIÓN   | CANTIDAD DE RESIDUO (TN) | FECHA | RAZÓN SOCIAL                         | DIRECCIÓN  | NOMBRE DEL RESIDUO                                 | CANTIDAD DE RESIDUO (TN) | PLUGESIDAD    | RAZÓN SOCIAL   | DIRECCIÓN  | CANTIDAD DE RESIDUO (TN) | FECHA |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.00                     | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.00                     | Patogenicidad | Laboratorio Quimanta S.R.L.                                | Av. Manabita 810 - Trujillo                      | 0.00                     | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.005                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.005                    | Patogenicidad | Calle Leon XII N° 280 San Andrés                           | 0.005  | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.004                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.004                    | Patogenicidad | R. Miguel Grau 347-Trujillo                                | 0.004  | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.015                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.015                    | Patogenicidad | F. Colombia N° 109   | 0.015  | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 10.746                   | Enero | Hospit. Regional Docente de Trujillo | Av. Manchicho 795 - Trujillo                       | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 10.746                   | Patogenicidad | Hospit. Bolívar de Trujillo                                | 10.746   | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.001                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.001                    | Patogenicidad | Centro Quirúrgico San Andrés E.I.R.L.                      | 0.001  | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.003                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.003                    | Patogenicidad | Av. José Gálvez 1185 El Progreso Chimbote                  | 0.003  | Enero                    |       |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.004                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.004                    | Patogenicidad | ALBS S.A.  | Av. José Gálvez 317 El Progreso-Chimbote         | 0.004                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.007                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.007                    | Patogenicidad | Centro Médico H RT SAC                                     | Av. José Gálvez 1300-Chimbote                    | 0.007                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.002                    | Patogenicidad | Inversiones / Servicios Vivero Caceres E.I.R.L.            | Av. José Gálvez 1123-Chimbote                    | 0.002                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.010                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.010                    | Patogenicidad | Centro Médico Porcos S.C.R.L.                              | Calle Manuel Roca 1289-Chimbote                  | 0.010                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.001                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.001                    | Patogenicidad | SU CLINICA DE CONFANZA SAC                                 | Av. Cesar Vallejo 1218 - Trujillo                | 0.001                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.001                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.001                    | Patogenicidad | ALBS S.A.  | Calle Ladislao Espinar N° 77 Pacasmayo           | 0.001                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.002                    | Patogenicidad | Centro de Análisis e Investigación Remolón E.I.R.L.        | F. Carillo 44 - Pacasmayo                        | 0.002                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.154                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.154                    | Patogenicidad | Organización Médica y de Servicios Trujillo SAC            | Calle Pedro Boudier 301-Trujillo                 | 0.154                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.001                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.001                    | Patogenicidad | Clinica Odontológica Torres Limay SAC                      | Av. Juan Pablo II 885 Urb. San Andrés            | 0.001                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.004                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.004                    | Patogenicidad | Rayes Castillo Urb. Alto                                   | R. Bolnuevo 646                                  | 0.004                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.628                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Centros de Incineración de Residuos Biodegradables | 0.628                    | Patogenicidad | Red Asistencial La Libertad (RALL) - ESSALUD               | Prologación Urb. N° 1350 - Trujillo              | 0.628                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 5.467                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 5.467                    | Patogenicidad | Red Asistencial La Libertad (RALL) - ESSALUD               | Prologación Urb. N° 1350 - Trujillo              | 5.467                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.020                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.020                    | Patogenicidad | Clinica Zepeda Clínica Plástica y Medicina Estética S.A.C. | Calle San Andrés 356 - Trujillo                  | 0.020                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.005                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.005                    | Patogenicidad | Inversiones. Medis. Salud S. S. L. C.                      | Calle Los Zafros 204 4to y 5to piso              | 0.005                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.002                    | Patogenicidad | Clinica San Vicente Servicios Médicos Odontológicos EIRL   | Av. Larco 550                                    | 0.002                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 3.680                    | Enero | Saldívar S.A.                        | Av. José Gálvez 1185 El Progreso-Chimbote          | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 3.680                    | Patogenicidad | Razors y Motocross S.A.C.                                  | Av. Tizac Ananay N° 1348                         | 3.680                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.010                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.010                    | Patogenicidad | Benavides Rodríguez y Sagredo Roberto Clínica Dental       | Calle Los Rubios 101 2º y 3º Urb. Santa Inés     | 0.010                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.002                    | Patogenicidad | Laboratorio de Análisis Clínico Dr. Jorge Huamán Saldívar  | R. Ayacucho 683 - 2do piso                       | 0.002                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.034                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.034                    | Patogenicidad | Clinica Sánchez Ferrer S.A.                                | R. Los Laureles 436 Urb. California              | 0.034                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.043                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.043                    | Patogenicidad | Laboratorio Alpaca Muñoz                                   | R. Bolívar 527 Dpto 209 - Trujillo               | 0.043                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 69.72                    | Enero | Castillo S.A.                        | Av. José Gálvez 1185 El Progreso-Chimbote          | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 69.72                    | Patogenicidad | Clinica Aguilera S.R.L.                                    | Av. José Gálvez 1185-Chimbote                    | 69.72                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.007                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.007                    | Patogenicidad | Clinica San Antonio S.A.C.                                 | Av. Larco 620-630                                | 0.007                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.017                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.017                    | Patogenicidad | Centro de Apoyo al Diagnóstico Dr. BMU S.R.L.              | Los Laureles 436                                 | 0.017                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.001                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.001                    | Patogenicidad | SU CLINICA DE CONFANZA SAC                                 | Av. Ugarte 287 Urb. Las Quintas                  | 0.001                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.002                    | Patogenicidad | Centro Especialidades Médico Quirúrgico Santa María SAC    | Av. Elías Aguirre 713-Chimbote                   | 0.002                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.876                    | Enero | Hospit. Regional Docente de Trujillo | Av. Manchicho 795 - Trujillo                       | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.876                    | Patogenicidad | Insitituo Nacional de Farmacia y Medicamentos Norte        | Pacasmayo N° 314                                 | 0.876                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.010                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.010                    | Patogenicidad | Clinica de Salud Integral y Prevención CEAR M. S. S. A.C.  | R. Bolnuevo 461                                  | 0.010                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.011                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.011                    | Patogenicidad | Sociedad Virgen de la Puerta S.A.                          | Av. Manuel Vera N° 777                           | 0.011                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.022                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.022                    | Patogenicidad | Centro de Apoyo al Diagnóstico Dr. BMU S.R.L.              | Dpto de Almagro 615                              | 0.022                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.005                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "El Zapallar" - Carabaybo - Lima | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.005                    | Patogenicidad | Centro Médico Muñoz E.I.R.L.                               | Av. José Gálvez 1185-Chimbote                    | 0.005                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.079                    | Enero | Promas S.R.L.                        | Planta de Tratamiento Promas S.R.L.                | Residuos biodegradables de operaciones y corrales  | 0.079                    | Patogenicidad | Centro de Análisis e Investigación Escalante E.I.R.L.      | Poligonales N° 334                               | 0.079                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.240                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.240                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio UNIVÓN                   | Prog. Unión 1914 - Trujillo                      | 0.240                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.005                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.005                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio LINAUX                   | Est. Av. B y B/Vn Distrito de Parícutas - Talara | 0.005                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.070                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.070                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio Talara                   | Est. Av. B y B/Vn Distrito de Parícutas - Talara | 0.070                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.140                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.140                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio Sillbna                  | Av. Champagnat 1200 Urb. Santa Rosa - Sullbna    | 0.140                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.010                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.010                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio Macarena                 | Zona Industrial M 251 - Piura                    | 0.010                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.120                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.120                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio Macarena                 | Zona Industrial M 251 - Piura                    | 0.120                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.015                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.015                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio PENO                     | Nº 248 L 01 a Zona Industrial - Piura            | 0.015                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.145                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.145                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio PENO                     | Nº 248 L 01 a Zona Industrial - Piura            | 0.145                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.010                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.010                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio LINAUX                   | Av. Sánchez Cerro 1120 Piura                     | 0.010                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.140                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.140                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio LINAUX                   | Av. Sánchez Cerro 1120 Piura                     | 0.140                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.025                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.025                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio LINAUX                   | Av. Sánchez Cerro 825 Piura                      | 0.025                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.150                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Area contaminada con hidrocarburos                 | 0.150                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio PENO                     | Av. Sánchez Cerro 825 Piura                      | 0.150                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         | Au. Tipac Ananay 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.040                    | Enero | RELIMA Vega Uspaca S.A.              | Belloño Sanitario "Portillo Grande" - Lurín - Lima | Fibra y trapos contaminados con hidrocarburos      | 0.040                    | Patogenicidad | Coope S.A. - Estación de Servicio MEGA                     | Av. Andrés Bello C. con Ramón Mujica Piura       | 0.040                    | Enero |
| Promas S.R.L.   | EPJA 372.08 | 21/07/2012      | N° 12248-06 MPT         |   |                          |       |                                      |  |  |                          |               |  |  |                          |       |



Resumen del informe Trimestral de Operaciones de la Empresa PROMAS S.R.L. correspondiente al I Trimestre del 2011.

Table with 13 columns: RAZÓN SOCIAL, N° REGISTRO, FECHA DE VICTO., N° DE AUTORIZACIÓN/MUNIC., DIRECCIÓN, CANTIDAD DE RESIDUO (TN), FECHA, RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN, NOMBRE DEL RESIDUO, CANTIDAD DE RESIDUO (TN), PELIGROSIDAD, RAZÓN SOCIAL, EMPRESA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DIRECCIÓN, CANTIDAD DE RESIDUO (TN), FECHA.



**Resumen del Informe Trimestral de Operaciones de la Empresa PROMAS S.R.L. correspondiente al I Trimestre del 2011.**

| EMPRESAS ENCARGADAS DE PRESTAR DIRECTAMENTE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |             |                |                        |  |                          |       | EMPRESAS DE DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |   |  |                          | DATOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                 |  |           | EMPRESA DE ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |       |  |  |
|---|-------------|----------------|------------------------|--|--------------------------|-------|---|---|--|--------------------------|---|--|-----------|---|-------|--|--|
| RAZÓN SOCIAL  | N° REGISTRO | FECHA DE VCTO. | N° DE AUTORIZAC.MUNIC. | DIRECCIÓN  | CANTIDAD DE RESIDUO (TN) | FECHA | RAZÓN SOCIAL                                      | DIRECCIÓN                                       | NOMBRE DEL RESIDUO                               | CANTIDAD DE RESIDUO (TN) | PELIGROSIDAD                                  | RAZÓN SOCIAL                                       | DIRECCION | CANTIDAD DE RESIDUO (TN)                  | FECHA |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.180                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Líquidos contaminados con Hidrocarburos (Barras) | 0.180                    | PIESA - Estación de Servicio Súper Star       | Mz. L.L.L.L. 12 Urb. El Bosque                     | 0.180     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.026                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.026                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Talara      | Edif. Av. B y B 4to. Distrito de Parícuta - Talara | 0.026     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.180                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.180                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Talara      | Edif. Av. B y B 4to. Distrito de Parícuta - Talara | 0.180     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.025                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.025                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Sullana     | Av. Champagnat 1200 Urb. Santa Rosa - Sullana      | 0.025     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.210                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.210                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Sullana     | Av. Champagnat 1200 Urb. Santa Rosa - Sullana      | 0.210     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.012                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.012                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Macarena    | Zona Industrial M2 251 - Piura                     | 0.012     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.140                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.140                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Macarena    | Zona Industrial M2 251 - Piura                     | 0.140     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.022                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.022                    | Coope S.A. - Estación de Servicio PERU        | Mz. 248 Lt. 01 A Zona Industrial - Piura           | 0.022     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.165                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.165                    | Coope S.A. - Estación de Servicio PERU        | Mz. 248 Lt. 01 A Zona Industrial - Piura           | 0.165     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.015                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.015                    | Coope S.A. - Estación de Servicio LUMAS       | Av. Sánchez Cerro 1120 Piura                       | 0.015     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.145                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.145                    | Coope S.A. - Estación de Servicio LUMAS       | Av. Sánchez Cerro 1120 Piura                       | 0.145     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.018                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.018                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Piura       | Av. Sánchez Cerro 825 Piura                        | 0.018     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.175                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.175                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Piura       | Av. Sánchez Cerro 825 Piura                        | 0.175     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.018                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.018                    | Coope S.A. - Estación de Servicio MEGA        | Av. Andrés Bello C. con Ramón Mujica Piura         | 0.018     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.180                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.180                    | Coope S.A. - Estación de Servicio MEGA        | Av. Andrés Bello C. con Ramón Mujica Piura         | 0.180     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.023                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.023                    | Coope S.A. - Estación de Servicio GRAU        | Av. Grau 1308 Piura                                | 0.023     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.125                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.125                    | Coope S.A. - Estación de Servicio GRAU        | Av. Grau 1308 Piura                                | 0.125     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.040                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.040                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Santa Elena | Av. Juan Torres Stack 205 Chiclayo                 | 0.040     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.040                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.040                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Santa Elena | Av. Juan Torres Stack 205 Chiclayo                 | 0.040     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.002                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Fibras y trapos contaminados con hidrocarburos   | 0.002                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Palmeras    | Edif. Av. Bolívar y Av. Grau 576 Chiclayo          | 0.002     | Marzo                                     |       |  |  |
| Promas S.R.L.   | EPLA 372.08 | 21/07/2012     | N° 12248-06 MPT        | Av. Tisac Amaru 1143 - Urb. Primavera - Trujillo | 0.080                    | Marzo | RELIMA Vega Uspará S.A.                           | Beleno Santuario "Puerto Grande" - Lurin - Lima | Arena contaminada con hidrocarburos              | 0.080                    | Coope S.A. - Estación de Servicio Palmeras    | Edif. Av. Bolívar y Av. Grau 576 Chiclayo          | 0.080     | Marzo                                     |       |  |  |

REFERENCIA: Exp. 2503-2011-SEGAT que contiene el documento C0282-11/P-S.R.L. de PROMAS S.R.L. que presenta el informe trimestral de operaciones de la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos en las actividades de Barrido, Recolección y Transporte correspondiente a los meses: Enero-Febrero-Marzo del 2011.