



Instituto Nacional de Defensa Civil

REPORTE DE SITUACION N° 693 – 23/09/2013/COEN-INDECI/ 11:45 HORAS
(Reporte N° 03)

DERRAME DE PETRÓLEO EN EL DISTRITO LA PECA - AMAZONAS

I. HECHOS:

El 21 de setiembre de 2013 en horas de la mañana, se produjo un derrame de petróleo en el kilómetro 504+400 del tramo II del Oleoducto Norperuano, altura del kilómetro 20 de la carretera Bagua - Imaza, afectando áreas de cultivo entre las comunidades de Casual y Guadalupe a la margen derecha de la carretera Reposo – Duran, distrito de la Peca, provincia Bagua.

II. UBICACIÓN:

Departamento : Amazonas
Provincia : Bagua
Distrito : La Peca
Centros Poblados : Guadalupe
Casual

III. EVALUACION DE DAÑOS PRELIMINAR:

Daños materiales:

1/4 hectárea afectada (plantaciones de Noni y Papaya)

Fuente:

Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Medio Ambiente (COE-MINAM).
Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Peca.

IV. ACCIONES:

Domingo, 22 de Setiembre 2013

- ✓ El Encargado del Centro de Operaciones de Emergencia – Amazonas, informó que Personal de la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas, se encontraron en la zona afectada realizando la evaluación de daños.
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Medio Ambiente, informó que realizó las coordinaciones con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y la empresa Petroperú, sobre la evaluación de daños y las acciones de respuesta inmediata.



Instituto Nacional de Defensa Civil

- ✓ La Empresa PETROPERÚ, mediante una nota de prensa informó que, activó su plan de contingencia; así mismo, personal de mantenimiento de la estación N° 7 se desplazó a la zona, para iniciar las acciones de control, reparación y limpieza.
- ✓ La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de La Peca, informó que:
 - Se dirigió a la zona afectada.
 - El derrame de petróleo hasta el momento, no contaminó las aguas del río Utcubamba.
 - Personal de mantenimiento de la empresa PETROPERÚ, realizaron las acciones de control y limpieza, con apoyo de maquinaria pesada (01 retroexcavadora, 01 tractor oruga, 01 camión cisterna).

Lunes, 23 de Setiembre 2013


- ✓ La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de La Peca, informó que:
 - Se realizó la evaluación de daños.
 - Personal de mantenimiento de la estación N° 7 de la empresa PETROPERÚ, controló el derrame de petróleo, continuando con los trabajos de limpieza y reparación de las tuberías afectadas, con apoyo de maquinaria pesada.

FUENTES:

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional – Amazonas.
- Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Medio Ambiente.
- Empresa PETROPERÚ.
- Municipalidad Distrital de La Peca.

San Borja, 23 de setiembre de 2013

COEN – INDECI


DOMINGO ARPE MORALES
EVÁLUADOR
CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL

ANEXO:

01 Vistas Fotográficas.

ANEXO 01

Vistas Fotográficas

Alcaldesa del distrito de La Peca, verificando el derramamiento De petróleo.



Personal de Mantenimiento de la empresa PETROPERU
En labores de recuperación del petróleo derramado.



Plantaciones de Noni y Papaya afectados.



**Personal de Mantenimiento de la empresa PETROPERU
En labores de recuperación del petróleo derramado**



FUENTE: Alcaldesa del distrito de La Peca