



ACCIONES REALIZADAS -OCTUBRE 2018

Inspección Técnica y Análisis Limnológico en :

6

Quebrada Villa Hermosa, ubicado en el Caserío Villa Hermosa- Imaza-Bagua.

1

La Quebrada La Fila, Ubicado en el C.P. San Antonio-Bagua Grande-Utcubamba.

2

El Río Goquete, ubicado en el C.P. Beirut -Corosha-Bongará.

3

Manantial Flor del Valle , ubicado en el Anexo Nueva York-Lonya Grande - Utcubamba.

4

El 02 -10-2018 en la Quebrada Ayuyos, en el anexo Nueva York-Lonya Grande-Utcubamba.

5

Ojo de Feliciano, ubicado en el anexo San Isidro- Lonya Grande-Utcubamba