



“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

INFORME N° 167-2013-SETEDECI/MPLP.

AL : Dr. WILBER, VELARDE ROJAS
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio

DEL : Justo, BELLIDO PUCHURI.
SECRETARIO TECNICO PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL.

ASUNTO : Remito EVALUACIÓN DE DAÑOS.

FECHA : Puquio, 25 de Setiembre del 2013.

Me es grato dirigirme a su respetable Despacho con la finalidad de hacer de su conocimiento, e informarle correspondiente al evento que se ha suscitado en los diferentes distritos de la Provincia:

EVENTO : SISMO
HORA : 11.42 A.M.
DIA : 25-09-2013.

1.- UBICACIÓN: SANTA LUCIA

- SOLICITANTE : Alcalde de Santa Lucia
- DIRECCIÓN : Santa Lucia
- ANEXO : HUANCA
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS (con rajaduras muy severas)
- PUESTO DE SALUD (con daños severos)
- 02 VIVIENDAS (colpsadas)
- INTERRUPCION DE LA CARRETERA (No precisan los sectores)

2.- UBICACIÓN: SAISA

- SOLICITANTE : Alcalde de Saisa
- DISTRITO : SAISA
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- PUESTO DE SALUD A COLAPSADO LAS PARDES FISURAS SEVERAS
-

3.- UBICACIÓN: PUQUIO

- SOLICITANTE : Alcalde de Puquio
- DISTRITO : PUQUIO
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- 07 VIVIENDAS (Con daños severos).
- INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE CCOCHAPATA 03 AULAS 01 DIRECCION COLAPSADAS
- SANTA ANA CARRETERA COLAPSADA

4.- UBICACIÓN: SANCOS

- SOLICITANTE : Alcalde de Sancos
- DISTRITO : SANCOS
- ANEXO : PALCA
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- 01 TRACTOR FUERON ENTERRADO POR DESLIZAMIENTO DEL CERRO
- 01 CAMIONETA. ENTERRADO POR DESLIZAMIENTO DEL CERRO
- 01 PUESTO DE SALUD (con daños muy severos)
- 01 PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD HERIDO
- 01 NSTITUCION EDUCATIVA

5.- UBICACIÓN: SAN CRISTOBAL

- SOLICITANTE : Alcalde de San Cristóbal
- DISTRITO : SAN CRISTOBAL
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- 02 VIVIENDAS COLAPSADOS
- 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 04 AULAS CON RAJADURA EN PAREDES

6.- UBICACIÓN: SAN PEDRO DE PALCO

- SOLICITANTE : Alcalde de San Pedro de Palco
- DISTRITO : SAN PEDRO DE PALCO
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- 01 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.CON RAJADURAS EN LAS AULAS.

7.- UBICACIÓN: SAN JUAN

- SOLICITANTE : Alcalde de San Juan.
- DISTRITO : SAN JUAN.
- PROVINCIA : LUCANAS.
- DEPARTAMENTO : AYACUCHO.

.- MARCO DE SEGURIDAD EVALUADA:

- MINA COLAPSADA 02 TRABAJADORES ADENTRO.

fines.

Es cuanto se puede informar a Ud. para su conocimiento y demás

Atentamente,



COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA
LUCANAS PUNTO
SECRETARIA REGIONAL
LUCANAS PUNTO

UNICIPALIDAD PROVINCIAL
LUCANAS PUNTO

Justo Belido Pachuri

Justo Belido Pachuri
SECRETARIO TECNICO
DEPENDENCIA CIVIL