


La Dirección Regional SENAMHI-PUNO, organismo regional descentralizado y adscrito al Ministerio del Ambiente. Con fines de informar a la población y entes gubernamentales de la Región, edita el presente boletín, sobre monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas para el día, y los escenarios para los próximos días.

Monitoreo de Temperaturas Máximas, Mínimas (°C) y Precipitaciones diarias en la región Puno para el mes de Octubre del 2019










Condiciones actuales y perspectivas del tiempo en la Región de Puno

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA REGIÓN PUNO

La red de monitoreo hidrológico con mayor importancia en la Región de Puno, dan lugar a los principales afluentes al Lago Titicaca, entre ellos los ríos Ramis, Ilave, Coata, Zapatilla y Huancané, que se encuentran actualmente funcionando, registrando niveles diarios que son lecturados a las 6:00 am, 10:00 am, 14:00 pm, 18:00 pm, los 365 días del año.

Descargas diarias (m³/s) – Octubre 2019



Cuadro resumen del comportamiento Hidrológico diario

RIOS/LAGO	ESTACIÓN HIDROLÓGICA	CAUDAL Y NIVEL DEL DIA:			20/10/2019		CAUDAL Y NIVEL DEL DIA:			21/10/2019		Tendencia
		Promedio 24 Hrs.	Normal Diario Histórico	Anomalia (%)	Mínimo	Máximo	Promedio: 00:00 a 06:00 hrs.	Normal Diario Histórico	Anomalia (%)	Mínimo	Máximo	
Lago Titicaca	Muelle Enafer (m.s.n.m)	3808.600	3809.426	-0.022	-	-	3808.600	3809.423	-0.022	-	-	Estable
Zapatilla	Pte. Zapatilla (m3/s)	0.37	0.17	124.45	0.36	0.39	0.29	0.17	68.59	0.29	0.29	descendente
Coata	Pte.Coata Unocolla (m3/s)	5.48	6.03	-9.04	5.48	5.48	5.48	6.04	-9.18	5.48	5.48	Estable
Huancané	Pte. Carretera Huancané (m3/s)	2.93	3.70	-20.73	2.93	2.93	2.59	3.39	-23.85	2.59	2.59	descendente
Ilave	Pte. Carretera Ilave (m3/s)	3.79	4.88	-22.46	3.79	3.79	4.15	4.86	-14.70	4.15	4.15	Levemente ascendente
Ramis	Pte. Carretera Ramis (m3/s)	5.91	12.26	-51.82	5.68	6.28	6.07	12.46	-51.29	6.07	6.07	Estable

Condiciones actuales y perspectivas Hidrológicas

CONDICIONES ACTUALES:

El nivel del lago y de los ríos Coata y Ramis presentan una tendencia estable, el río Ilave presenta una tendencia levemente ascendente mientras que los ríos Zapatilla y Huancané presentan una tendencia descendente en promedio respecto al día de ayer. Por otro lado el nivel del Lago y de los ríos Ramis, Coata, Huancané e Ilave se encuentra a la fecha por debajo de su promedio histórico teniendo anomalías hídricas negativas, y el río Zapatilla se encuentra a la fecha por encima de su promedio histórico teniendo anomalías

PERSPECTIVAS:

Se espera que en las próximas 24 horas el nivel del Lago y de los caudales de los ríos Ramis, Zapatilla, Coata, Ilave y Huancané presenten una tendencia entre estable a levemente descendente.