

COMPORTAMIENTO ACTUAL DE RÍOS Y LAGO TITICACA - UNIDAD HIDROGRÁFICA TITICACA

fecha: 3/09/2020 hora: 08:00 hs

| RÍO | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | NIVEL DEL DÍA (m): | | | | | CAUDAL DEL DÍA (m ³ /s): | | | | | TENDENCIA (con respecto al día anterior) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|--|
| | | Promedio | Normal Diario Histórico | Anomalia (%) | Mínimo | Máximo | Promedio | Normal Diario | Anomalia (%) | Mínimo | Máximo | |
| Lago Titicaca | Muelle Enafer | 3808.78 | 9.56 | -0.78 | S/R | | S/R | | | | | Levemente ascendente |
| Río Zapatilla | Pte. Zapatilla | 0.35 | S/R | | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | -16.93 | 0.21 | 0.21 | Estable |
| Río Coata | Pte.Coata Unocolla | 1.68 | S/R | | 1.68 | 1.68 | 6.21 | 4.47 | 39.00 | 6.21 | 6.21 | Estable |
| Río Huancané | Pte. Carretera Huancané | 0.77 | S/R | | 0.77 | 0.77 | 1.90 | 2.66 | -28.59 | 1.90 | 1.90 | Estable |
| Río Ilave | Pte. Carretera Ilave | 0.43 | S/R | | 0.43 | 0.43 | 5.38 | 5.47 | -1.73 | 5.38 | 5.38 | Estable |
| Río Ramis | Pte. Carretera Ramis | 1.84 | S/R | | 1.82 | 1.86 | 7.15 | 10.97 | -34.86 | 6.70 | 7.68 | Descendente |
| Río Callacame | Pte. Loroco Callacame | 0.97 | 0.99 | -0.02 | 0.97 | 0.97 | S/R | | | | | Estable |
| Río Lampa | Pte. Mocayache Lampa | 0.32 | S/R | | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 15.19 | 0.39 | 0.39 | Estable |
| Río Limbani | Pte. Limbani | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | S/R | | | | | Levemente descendente |


Fuente: DZ 13 - Senamhi Puno

Elaborado por: Analista Hidrológico DZ13 - SENAMHI

 Monitoreo Hidrológico a Nivel Nacional: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=monitoreo-hidrologico>

S/R: Sin Registro

Nivel de Riesgo:


Niveles y Caudales de la UH Titicaca y del río Limbani

fecha: 3/09/2020

