

COMPORTAMIENTO ACTUAL DE RÍOS Y LAGO TITICACA

fecha: 7/10/2020 hora: 07:00 hs

RÍO	ESTACIÓN HIDROLÓGICA	NIVEL DEL DÍA (m):					CAUDAL DEL DÍA (m3/s):					TENDENCIA (con respecto al día anterior)
		Promedio	Normal Diario Histórico	Anomalia (%)	Mínimo	Máximo	Promedio	Normal Diario	Anomalia (%)	Mínimo	Máximo	
Lago Titicaca	Muelle Enafer	3808.696	9.46	-0.76	S/R		S/R					Levemente ascendente
Río Zapatilla	Pte. Zapatilla	0.39	S/R		0.39	0.39	0.27	0.19	41.48	0.27	0.27	Levemente descendente
Río Coata	Pte.Coata Unocolla	1.72	S/R		1.72	1.72	8.10	5.09	59.16	8.10	8.10	Estable
Río Huancané	Pte. Carretera Huancané	0.80	S/R		0.80	0.80	2.31	3.08	-24.83	2.31	2.31	Estable
Río Ilave	Pte. Carretera Ilave	0.45	S/R		0.45	0.45	4.70	5.37	-12.43	4.70	4.70	Estable
Río Ramis	Pte. Carretera Ramis	1.79	S/R		1.77	1.80	5.95	10.36	-42.62	5.62	6.25	Descendente
Río Lampa	Pte. Mocayache Lampa	0.31	S/R		0.31	0.31	0.30	0.23	27.76	0.30	0.30	Estable
Río Azángaro	Pte.Carretera Azángaro	0.17	0.87	-0.70	0.17	0.17	S/R					Estable
Río Callacame	Pte. Loroco Callacame	0.96	0.98	-0.02	0.96	0.96	S/R					Estable
Río Limbani	Pte. Limbani	0.23	0.32	-0.09	0.23	0.23	S/R					Levemente descendente
Río Verde	Pte. Limón Verde	0.82	0.71	0.11	0.82	0.82	S/R					Levemente descendente


Fuente: DZ 13 - Senamhi Puno

Elaborado por: Analista Hidrológico DZ13 - SENAMHI

 Monitoreo Hidrológico a Nivel Nacional: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=monitoreo-hidrologico>

S/R: Sin Registro

Nivel de Riesgo:


Niveles y Caudales de la V. Titicaca y del río Limbani

fecha: 7/10/2020

