




**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL



- 1.- Estimación de volumen de residuos sólidos generados en viviendas aledañas a la quebrada Yumantay**
- 2.- Índice Aedico de la Zona.**
- 3.- Informe sobre Coliformes termotolerantes en la quebrada Yumantay**

# 1.- Estimación de Volumen de Residuos Sólidos generados en viviendas aledañas a la quebrada Yumantay.



## Numero de viviendas por jurisdicción de establecimiento de salud

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NUMERO DE VIVIENDAS
CS 9 DE OCTUBRE	194
CS SAN FERNANDO	554
PS BELLAVISTA	393
PS LAS MERCEDES	364
PS MICAELA BASTIDAS	184
TOTAL	1689

Se han identificado 1689 viviendas dentro de la faja marginal de la quebrada Yumantay, dichas viviendas se encuentran en jurisdicción de tres (03) postas de salud y dos (02) centros de salud

## Promedio de residuos solidos generados en el Distrito de Calleria

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NUMERO DE VIVIENDAS	GENERACION PER CAPITA	PROMEDIO
CS 9 DE OCTUBRE	194	0.78 KG/HAB/DIA	151.32
PS BELLAVISTA	393		306.54
PS MICAELA BASTIDAS	184		143.52
TOTAL			601.38 KG/HAB/DIA

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el estudio de caracterización de residuos solidos municipales municipales, da como promedio de generación per Cápita de residuos de 0.78 Kg/hab/día.

## Promedio de residuos solidos generados en el Distrito de Manantay

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NUMERO DE VIVIENDAS	GENERACION PER CAPITA	PROMEDIO
CS SAN FERNANDO	554	0.57 KG/HAB/DIA	315.78
PS LAS MERCEDES	364		207.48
TOTAL			523.26 KG/HAB/DIA



La Municipalidad Distrital de Manantay, en el estudio de caracterización de residuos solidos municipales municipales, da como promedio de generación per Cápita de residuos de 0.57 Kg/hab/día.

## 2.- Indice Aedico de la Zona

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	INDICE BASAL	FEBRERO - MARZO
CS 9 DE OCTUBRE	9.5	10.4
CS SAN FERNANDO	10.4	8.4
PS BELLAVISTA	3.7	4.6
PS LAS MERCEDES	10.8	10.5
PS MICAELA BASTIDAS	7.8	8.5

Indicador que mide el porcentaje de casas positivas con larvas y pupas de *Aedes aegypti* del total de las casas inspeccionadas.

### 3.- Coliformes Termotolerantes en la Quebrada Yumantay



# CONCLUSIONES

- Se identificaron 1689 viviendas aledañas o paralelas a lo largo de la quebrada Yumantay e identificándose un promedio de generación de residuos sólidos de 1 124 kg/hab/día.
- El CS San Fernando tanto como la PS Las Mercedes tuvieron una disminución del índice aedico y el CS 9 de Octubre, PS Bellavista y la PS Micaela Bastidas tuvieron un incremento del índice aedico.
- Según el ECA - Agua, y en marco a las Funciones de la DESA como vigilancia de los riesgos ambientales que comprometan la salud de la población, se analiza en la categoría 1: Poblacional y Recreacional (200 NMP/100 ml)