



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Dirección General
de Asuntos Ambientales

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 07 de marzo de 2023

OFICIO N° 116 -2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA

Señora

SILVIA PAULINA MORI VÁSQUEZ

Directora General

Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental

Ministerio del Ambiente

Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) N° 425

Magdalena del Mar.-



2023018637

07/03/2023

04:50:18 PM

Clave verificación: 471176g

Asunto : Informe Anual de Denuncias Ambientales.

Referencia : Informe N° 006-2023/DGAA-DGA-xtapia
Hoja de Trámite 30276-2023 EXTERNO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, asimismo comunicarle que la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en el ejercicio de sus funciones ha elaborado el Informe Anual de Denuncias Ambientales.

En ese sentido, se remite a su despacho el Informe N° 006-2023/DGAA-DGA-xtapia que contiene el Informe Anual de Denuncias Ambientales, para conocimiento y fines.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por:
SOTO TORRES Raquel Hilianova
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2023/03/07 16:43:15-0500

RAQUEL HILIANOVA SOTO TORRES
Directora General
Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Adjunto contenido en treinta y dos (32) folios.

RHST/MVRC/xtlj



INFORME N° 006-2023/DGAA-DGA-xtapia

A : **Ing. Mercedes Victoria Riofrio Cisneros**
Directora de la Dirección de Gestión Ambiental

ASUNTO : Informe Anual de Atención de Denuncias Ambientales durante el año 2022

REFERENCIA : Ley General del Ambiente Ley N° 28611

FECHA : Lima, 07 de marzo del 2023

I. ANTECEDENTES

- 1.1. A través del Artículo 7 de la Ley N° 29925, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, SINEFA) se establece que las entidades con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental son denominadas Entidad de Fiscalización Ambiental (en adelante, EFA). Al respecto, siendo la Dirección General de Asuntos Ambientales – DGAA, la que desarrolla las acciones de fiscalización ambiental, se configura como la EFA del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 1.2. Por otro lado, conforme al sub numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, las entidades deberán enviar anualmente un listado con las denuncias recibidas y solicitudes alcanzadas, con la finalidad de hacer pública esta información a la población a través del Sistema Nacional de Información Ambiental (en adelante, SINIA).

II. DEL REGISTRO DE DENUNCIAS AMBIENTALES

- 2.1. Durante el año 2022, la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental, recibió y efectuó el seguimiento a doscientas once (211) denuncias ambientales, las mismas que se detallan en el Anexo I del presente informe.
- 2.2. De las doscientas once (211) denuncias ambientales, ciento noventa y cinco (195) fueron remitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a través del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA), lo cual representó el 92% del total, mientras que las dieciséis (16) fueron recibidas a través del aplicativo web de la DGAA del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presentando el 8% del total.

Tabla 1: Medio de presentación de denuncias ambientales durante el año 2022

Medio de Presentación	Cantidad	Porcentaje
Aplicativo Web DGAA - MVCS	16	8%
SINADA-OEFA	195	92%
Total general	211	100%

Fuente: Elaboración DGA


- 2.3. De las doscientas (211) denuncias recibidas por la DGAA, noventa y nueve (99) provinieron de denunciante de tipo anónimo (47%), ochenta y tres (83) de Persona Naturales (40%), veinte siete (27) de Persona Jurídicas (13%) y dos (02) provenientes del OEFA en el marco de las acciones de seguimiento de EFA (1%).

Tabla 2: Procedencia de las Denuncias Ambientales del año 2022

Procedencia	Año 2022				Total general
	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
Anónimo	25	23	19	32	99
Persona Natural	25	15	21	22	83
Persona Jurídica	6	5	11	5	27
OEFA SEFA		1	1		2
Total general	56	44	52	59	211


Fuente: Elaboración DGA

- 2.4. Asimismo, se observó que, de las denuncias ambientales recibidas, ciento setenta y dos (172) corresponden a actividades del sector Saneamiento, lo que representa el 82% del total, treinta y seis (36) corresponden al sector Vivienda, representando el 17% del total y tres (3) corresponden a actividades relacionadas con habilitaciones urbanas sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), representando el 1% del total.

Gráfico 1: Denuncias Ambientales 2021 por sector

Fuente: Elaboración DGA


- 2.5. Cabe mencionar, que las denuncias ambientales recibidas durante el 2022 están relacionadas principalmente con el inadecuado manejo de los efluentes, generación de ruido, emisión de gases y malos olores entre otros, de acuerdo al siguiente gráfico.

Gráfico 2: Denuncias Ambientales 2022 por agente ambiental

Fuente: Elaboración DGA

- 2.6. Las denuncias ambientales atendidas corresponden a la presunta afectación de los componentes ambientales en diferentes regiones del país, siendo las regiones Lima y Piura, las que presentan la mayor cantidad de denuncias.

Gráfico 3: Denuncias Ambientales a nivel nacional, 2022



Fuente: Elaboración DGA

- 2.7. Durante el año 2022, se atendieron las doscientas once (211) denuncias ambientales recibidas, es decir fueron atendidas en su totalidad oportunamente.

III. **CONCLUSIÓN**

- 3.1 La DGA, en el marco de sus funciones, recibió y atendió en el año 2022, doscientas once (211) denuncias ambientales, de las cuales ciento noventa y cinco (195) fueron remitidas por el OEFA a través del SINADA y dieciseises (16) fueron recibidas a través del Aplicativo Web DGAA-MVCS.

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

IV. **RECOMENDACIÓN**

- 4.1. Remitir el presente informe al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y al Ministerio del Ambiente – MINAM, para su conocimiento y fines.

V. **ANEXO**

- 5.1. Anexo I

Es todo cuanto informo,

Atentamente,

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por: TAPIA JAIME
Xiomara Lucia FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2023/03/07 14:59:28-0500

VIVIENDA

Ing. Xiomara Tapia Jaime
Dirección Gestión Ambiental
DGAA- MVCS

PROVEIDO N° 026-2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DGA

Lima, 07 de marzo del 2023

Visto el Informe que antecede, con mi conformidad se eleva a consideración de la Dirección General de Asuntos Ambientales

VISTO BUENO



Firmado digitalmente por: RIOFRIO
CISNEROS Mercedes Victoria FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2023/03/07 15:08:49-0500

VIVIENDA

Ing. Mercedes Victoria Riofrio Cisneros
Directora de Gestión Ambiental
Dirección General de Asuntos Ambientales
Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

ANEXO I

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
1	SANEAMIENTO	EPS MUNICIPAL MANTARO SA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	00435-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0196-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales por parte de la EPS Municipal Mantaro S.A, a la altura del puente La Eternidad, en el distrito y provincia de Chupaca, departamento de Junín.	JUNIN	CHUPACA	CHUPACA	PRIMER	ATENDIDO
2	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Satipo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 461-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-270-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Satipo, en las siguientes coordenadas: i) 539536.5795 m E -8755000.2390 m S; ii) 539637.1922 m E - 8755158.7890 m S; iii)539754.0133 m E - 8755360.2220 m S; iv) 539829.4410 m E -8755627.9400 m S; v) 539909.0230 m E - 8755899.8540 m S; vi)539965.7406 m E - 87561429.4470 m S; vii) 540349.3749 m E -8757055.0290 m S; viii) 539598.3621 m E - 8756770.5720 m S y ix) 539632 m E - 8755161 m S, ubicadas en el distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín.	JUNIN	SATIPO	SATIPO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
3	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Satipo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 463-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-277-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Satipo en las coordenadas 540276 m E - 8757069 m S, en el distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín.	JUNIN	SATIPO	SATIPO	PRIMER	ATENDIDO
4	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Satipo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 459-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-269-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Satipo, en el río Satipo (coordenadas 540251E - 8756908N), distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín.	JUNIN	SATIPO	SATIPO	PRIMER	ATENDIDO
5	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Satipo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 512-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-289-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales domésticas de la ciudad de Satipo en las siguientes coordenadas: i) 539669 m E - 8756041 m S; ii) 539920 m E - 8755905 m S; iii) 539824 m E - 8755610 m S y iv) 539830 m E - 8755619 m S, en el distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín.	JUNIN	SATIPO	SATIPO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
6	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Satipo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 514-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-293-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales domésticas por parte de la EPS Selva Central S.A. (Coordenadas -11.256568, -74.63511 y -11.243569, -74.631008), en el distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín.	JUNIN	SATIPO	SATIPO	PRIMER	ATENDIDO
7	SANEAMIENTO	EPS SEDAM Huancayo S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	524-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0252-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales de la red de alcantarillado ubicada al final de la Calle Priale (perpendicular hacia Río Shullcas y Mantaro) en el distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	PRIMER	ATENDIDO
8	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de La Unión Leticia	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1537-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODJU-009-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al canal de regadío del sector Lutia como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto del colapso de la PTAR Municipal, ubicada en el barrio Junín, distrito de La unión, provincia de Tarma, departamento de Junín.	JUNIN	TARMA	LA UNION LETICIA	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
9	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Junín	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2312-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-905-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Chacachimpa y a la laguna Chinchaycocha como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas servidas provenientes del sistema de desagüe del distrito, provincia y departamento de Junín.	JUNIN	JUNIN	JUNIN	SEGUNDO	ATENDIDO
10	SANEAMIENTO	EPS SELVA CENTRAL	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1504-2021-OEFA/DPEF-SEFA	NO APLICA	SC-988-2021	Desarrollo de acciones en atención a la presunta afectación ambiental que se estaría generando a los ríos Pichanaki y Perene como consecuencia del vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de tratamiento administrado por la empresa prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. en el distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.	JUNIN	CHANCHA MAYO	PERENE	SEGUNDO	ATENDIDO
11	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Paracas	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2726-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0467-2021	Presunta afectación a la bahía de Paracas por el vertimiento de aguas residuales domésticas de la Ciudad de Paracas	ICA	PISCO	PARACAS	TERCER	ATENDIDO
12	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Tiabaya	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	416-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0213-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades del proyecto denominado "Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado del sector Km. 8 en el centro poblado de Tiabaya - distrito	AREQUIPA	AREQUIPA	TIABAYA	PRIMER	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							de Tiabaya - provincia de Arequipa - región Arequipa.					
13	SANEAMIENTO	SEDAPAR S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	533-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0309-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la inadecuada disposición de aguas servidas producto de la rotura de unas tuberías ubicadas en el malecón Paucarpata (Tercera Torrentera), distrito de José Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa	AREQUIPA	AREQUIPA	PAUCARPATA	PRIMER	ATENDIDO
14	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Sachaca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1419-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODAR-0007-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando a suelo natural como consecuencia del funcionamiento de la cámara de bombeo ubicada en el PP. JJ. Villa El Triunfo Zona A, Mz. H, Lt. 5, distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa	AREQUIPA	AREQUIPA	SACHACA	SEGUNDO	ATENDIDO
15	SANEAMIENTO	Gobierno Regional de Arequipa	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1896-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODAR-0009-2021	Presunta afectación que se estaría generando a la quebrada Huaclla como consecuencia del vertimiento de aguas residuales provenientes de la rotura de una tubería producto de la ejecución de la obra de infraestructura de saneamiento denominada "Planta de Aguas	AREQUIPA	AREQUIPA	SOCABAYA	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							Residuales Domesticas y Obras Complementarias para el Asentamiento Municipal Horacio Zeballos Gómez y Localidades de la Zona Sur", en el distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa.					
16	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Quequeña	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1625-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0787-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río quebrada Honda como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado de los distritos de Quequeña y Yarabamba, en la zona ubicada en la toma de agua el lavadero s/n, distrito de Yarabamba, provincia y departamento de Arequipa.	AREQUIPA	AREQUIPA	QUEQUEÑA	SEGUNDO	ATENDIDO
17	SANEAMIENTO	SEDAPAR S.A.	Municipalidad Provincial de Camana	N° 474-2021-MPC-SG	NO APLICA	NO APLICA	Posible afectación ambiental por material particulado e inadecuado manejo de residuos sólidos que podría estarse generando por la ejecución del proyecto denominado "Renovación de redes de agua potable en la ciudad de Camaná", provincia de Camaná Región Arequipa	AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	SEGUNDO	ATENDIDO
18	SANEAMIENTO	SEDAPAL Y CCodeSUR S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	085-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LIM-229	NO APLICA	Presunta afectación ambiental a la playa Vallebuona	LIMA	LIMA	SAN BARTOLO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
19	SANEAMIENTO	SEDAPAL Y CDeSUR S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	440-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0246-2021	Presunta afectación ambiental a la playa Vallebuona	LIMA	LIMA	SAN BARTOLO	PRIMER	ATENDIDO
20	SANEAMIENTO	EMAPICA S.A.	Autoridad Nacional del Agua - ANA	031-2021-ANA-AAA-CH.CH-ALA I.	NO APLICA	NO APLICA	Presunta contaminación ambiental al río Ica por la descarga de aguas residuales a consecuencia del colapso de la línea de impulsión en la zona de Garganto debido a los trabajos del proyecto especial Tambo Caracocho	ICA	ICA	ICA	PRIMER	ATENDIDO
21	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1298-2021-OEFA/DPEF-SEFA	PIU-044	NO APLICA	Presunta contaminación ambiental al mar - caleta San Pedro – Pariñas – Piura por la descarga de aguas residuales a consecuencia de la rotura de una tubería de la red de alcantarillado	PIURA	TALARA	PARIÑAS	SEGUNDO	ATENDIDO
22	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Bagua	Autoridad Nacional del Agua - ANA	062-2021-ANA-AAA.M-ALA-B.S	NO APLICA	NO APLICA	Colapso de un buzón en la cuadra 01 del jirón Varcancel, en Bagua – Amazonas, que generó la descarga de aguas residuales hacia el río Utcubamba	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	PRIMER	ATENDIDO
23	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	560-2019-MP-FEMA-CHICLAYO	NO APLICA	NO APLICA	Presunta afectación ambiental generada por la descarga de aguas residuales, en el dren 2000 proveniente de la laguna de Oxidación del Centro Poblado Cesar Acuña Peralta.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	PRIMER	ATENDIDO
24	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia	347-2020-MP-FEMA-CHICLAYO	NO APLICA	NO APLICA	Presunta afectación ambiental, causada por la descarga de aguas residuales no tratadas al dren 3100	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoDirección General
de Asuntos AmbientalesDirección de
Gestión Ambiental"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
			Ambiental - FEMA	(CF.2406070 802-2020-347-0)			del distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo					
25	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	239 – 2021 – MP – FEMA – CHICLAYO/ JDGM	NO APLICA	NO APLICA	Denuncia por descarga de aguas residuales, al dren 2200 de la ciudad de Lambayeque.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	TERCER	ATENDIDO
26	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	249 – 2021 – MP – FEMA – CHICLAYO/ JDGM (CF N° 2406070802 – 2021 – 99 – 0	NO APLICA	NO APLICA	Presunto vertimiento de aguas residuales de la Municipalidad Distrital de La Victoria, al citado Dren.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LA VICTORIA	TERCER	ATENDIDO
27	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Ninacaca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2491-2021-OEFA/DPEF-SEFA	NO APLICA	NO APLICA	Presunta afectación ambiental, causada por la descarga de aguas residuales del sistema de tratamiento de agua residual del distrito de Ninacaca- Pasco - Pasco	PASCO	PASCO	NINACACA	PRIMER	ATENDIDO
28	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar	559-2021-SUNASS-DF	NO APLICA	NO APLICA	Presunta contaminación ambiental que estaría generando por la descarga de aguas residuales procedentes del tratamiento efectuado por la PTAP La Atarjea a través de la compuerta ubicada en la Av. Ramiro Priale – Parcela 4, Sector A, Vicentelo Alto, en el distrito de El Agustino en el canal Derivador Huatica	LIMA	LIMA	MAGDALENA DEL MAR	CUARTO	ATENDIDO
29	VIVIENDA	Agrícola Zarate S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización	993-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LIM-235	NO APLICA	Afectación del Ecosistema Costero Loma de Mangamarca, debido presuntamente al desarrollo de	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
			Ambiental - OEFA				actividades para la habilitación urbana en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento Lima.			LURIGANCHO		
30	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2296-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0901-2021	Presunta emisión de olores fétidos provenientes de los buzones de desagüe y el sistema de alcantarillado de la cuadra 31 de la avenida Venezuela, ubicada en el distrito, provincia y departamento de Lima	LIMA	LIMA	LIMA	SEGUNDO	ATENDIDO
31	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1058-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0503-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de puente piedra, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	TERCER	ATENDIDO
32	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua Reynoso	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1895-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0875-2021	Presunta emisión de malos olores y afloramiento de aguas servidas producto de la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de saneamiento realizadas en la av. República de Colombia, distrito de Carmen de la Legua Reynoso, provincia constitucional del callao.	CALLAO	CALLAO	CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
33	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2663-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1191-2021	Presunta afectación ambiental generada al suelo natural y tierras de cultivo como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto del colapso de la PTAR del distrito de san juan bautista, en la provincia y departamento de Ica	ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	TERCER	ATENDIDO
34	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pilluana	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1548-2021-OEFA/DPEF-SEFA	SAN-019	NO APLICA	Presunta afectación ambiental a la quebrada Mishquiyacu a consecuencia del vertimiento de aguas residuales sin autorización de parte de la PTAR de la localidad de Pilluana, Picota -San Martín	SAN MARTÍN	PICOTA	PILLUANA	SEGUNDO	ATENDIDO
35	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Piscocoyacu	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1538-2021-OEFA/DPEF-SEFA	SAN-039	NO APLICA	Presunta afectación ambiental a la quebrada Pisocoyacu a consecuencia del vertimiento de aguas residuales sin autorización de parte de la ptar de la localidad de Piscocoyacu, Huallaga - San Martín	SAN MARTÍN	HUALLAGA	PISCOYACU	SEGUNDO	ATENDIDO
36	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de La Unión	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2802-2021-OEFA/DPEF-SEFA	PIU-052	NO APLICA	Problema ambiental que se estaría generando al suelo natural y aire (malos olores) en el distrito de La Unión, provincia y departamento de Piura, en la zona denominada Cancha Vieja (barrio San Sebastián) como consecuencia del colapso de un buzón por donde rebosan aguas residuales domésticas	PIURA	PIURA	LA UNIÓN	TERCER	ATENDIDO
37	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Canchaque	Organismo de Evaluación y Fiscalización	2375-2021-OEFA/DPEF-SEFA	PIU-045	NO APLICA	Vertimiento de aguas residuales domésticas a la quebrada El Limón, provenientes de la Localidad de	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
			Ambiental - OEFA				Canchaque, Provincia de Huancabamba, Región Piura					
38	SANEAMIENTO	JASS SAN CLEMENTE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2381-2021-OEFA/DPEF-SEFA	PIU-047	NO APLICA	Presunta afectación al recurso hídrico producto de la descarga de aguas residuales hacia el dren 24.52 provenientes de un buzón del sistema de alcantarillado del C.P. San Clemente, distrito de Bellavista de La Unión, provincia de Sechura, departamento de Piura	PIURA	SECHURA	BELLAVISTA DE LA UNIÓN	SEGUNDO	ATENDIDO
39	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2326-2021-OEFA/DPEF-SEFA	PIU-048	NO APLICA	Presunta afectación de la playa de Negritos, ubicada en el distrito de La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura, debido al vertimiento de aguas residuales domésticas provenientes de una instalación que sería de propiedad de la empresa EPS Grau S.A.	PIURA	TALARA	LA BREA	SEGUNDO	ATENDIDO
40	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Autoridad Nacional del Agua - ANA	010-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP	NO APLICA	NO APLICA	Vertimiento de aguas residuales provenientes de la cámara de rebombeo administrada por la EPS Grau S.A. hacia el dren 13.08.	PIURA	PIURA	CASTILLA	PRIMER	ATENDIDO
41	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pátapo	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	Oficio N° Caso 27-2021-MP-FEMA-CH/JCCZ	NO APLICA	NO APLICA	Desvío de aguas servidas de uno de los buzones que conforman la red que conduce las aguas residuales, hacia las lagunas de oxidación, la cual estaría descargando hacia una acequia de regadío, de propiedad de la empresa azucarera Pucalá, utilizando para regar cultivos de maíz, lenteja y arroz	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PATAPO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
42	SANEAMIENTO	EPS ILO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	330-2020-OEFA-DPEF-SEFA-SINADA,	NO APLICA	SC-0198-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando en la Planta de Bombeo de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ilo, como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales al mar ubicado en la zona del Malecón Costero de Ilo, ubicado en el distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua.	MOQUEGUA	ILO	ILO	PRIMER	ATENDIDO
43	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Cotabambas	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	682-2021-OEFA/DPEF-SEFA, APU-086	NO APLICA	NO APLICA	Inspección realizada por la Municipalidad Provincial de Cotabambas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en los sectores Qotopuijo y Puca, así como información de la Administración Local del Agua Medio Apurímac Pachachaca, relacionada al inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de Cotabambas, a consecuencia del vertimiento de aguas residuales no autorizados, provenientes de la PTAR ubicada en los sectores Qotopuijo y Puca, en el distrito y provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac	APURÍMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
44	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Candarave	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	554-2021-OEFA/DPEF-SEFA, TAC-012	NO APLICA	NO APLICA	Vertimientos no autorizados provenientes de la Municipalidad Distrital de Ilabaya; asimismo, comunicó que la ALA Caplina – Locumba, en el marco de la actualización de la identificación de fuentes contaminantes, identifiqué vertimientos de agua residual doméstica provenientes de la población del centro urbano de Cándarave	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	CUARTO	ATENDIDO
45	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pochuanca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2569-2021-OEFA/DPEF-SEFA, APU-105	NO APLICA	NO APLICA	Vertimiento no autorizado a la quebrada Pichochuaycco, proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicado en el distrito de Pochuanca, provincia de Aymaraes, departamento de Apuríma	APURÍMAC	AYMARAE S	POCOHUANCA	TERCER	ATENDIDO
46	SANEAMIENTO	EPS MOQUEGUA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	879-2021-OEFA/DPEF-SEFA	NO APLICA	NO APLICA	Presunta afectación ambiental del río Moquegua y Osmore, producto del vertimiento de efluentes de la PTAR OMO en el año 2020;	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	PRIMER	ATENDIDO
47	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pomacocha	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	884-2021-OEFA/DPEF-SEFA	NO APLICA	NO APLICA	Vertimientos de aguas residuales, inadecuado mantenimiento y limpieza de las plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por las siguientes municipalidades: i) Municipalidad Distrital de Pampachiri, Municipalidad Distrital de Huancaray, Municipalidad Distrital de Turpo; ii) Municipalidad Distrital de	APURÍMAC	ANDAHUAYLAS	POMAC OCHA	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							Pomacocha, Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca, Municipalidad Distrital de José María Arguedas, Municipalidad Distrital de Pacucha, Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, Municipalidad Distrital de Vischongo, Municipalidad Distrital de Ocros, Municipalidad Distrital de Vilcas Huamán, Municipalidad Distrital de Los Morochucos, y Municipalidad Distrital de Pilpichaca					
48	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial Mariscal Nieto	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	1358-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0765-2021	Presunta afectación ambiental por emisiones de material particulado, humos y gases, generado por la ejecución de obras públicas relacionadas a la construcción de un emisor pluvial en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	PRIMER	ATENDIDO
49	SANEAMIENTO	EPS SEDACUSCO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	102-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0009-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la inadecuada disposición de lodos por parte de vehículos de la EPS SEDA QOSQO, a lo largo del anexo del sector de Vilcabamba, ubicado en el distrito de Caicay, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco.	CUSCO	PAUCARTAMBO	CAICAY	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
50	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pichari	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	477-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-033	NO APLICA	Problema ambiental referido a la afectación del río Apurímac como consecuencia de los vertimientos de aguas residuales domésticas de una planta de tratamiento ubicada en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	PRIMER	ATENDIDO
51	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Livitaca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	857-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0430-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Livitaca, en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	PRIMER	ATENDIDO
52	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Huarcocondo y Pucyura	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	141-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-026	NO APLICA	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los distritos de Huarcocondo y Pucyura, provincia de Anta, departamento de Cusco.	CUSCO	ANTA	HUARCONDO PUCYURA	TERCER	ATENDIDO
53	SANEAMIENTO	EPS SEDACUSCO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	492-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-070	NO APLICA	Problema ambiental referido a la afectación del río Cachimayo como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de la provincia y departamento de Cusco.	CUSCO	CUSCO	CUSCO	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
54	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Ccarhuayo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	562-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-034	NO APLICA	Problema ambiental referido a la presunta afectación que se estaría generando al río Mapacho como consecuencia del vertimiento de agua residual proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en la localidad de Ccarhuayo, distrito de Ccarhuayo, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.	CUSCO	QUISPICANCHI	CCARHUAYO	SEGUNDO	ATENDIDO
55	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Coporaque	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2302-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-051	NO APLICA	Problemática referida a la afectación al río Huatanay y al suelo como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales domésticas, sin tratamiento, provenientes del Centro Poblado Coporaque, distrito del mismo nombre, provincia de Espinar, departamento de Cusco.	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	SEGUNDO	ATENDIDO
56	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Lares y Amparaes	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	2831-2021-OEFA/DPEF-SEFA	CUS-046	NO APLICA	Problema ambiental referido a la afectación del río Amparaes como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas servidas provenientes del sistema de saneamiento de los centros poblados Lares y Amparaes ubicados en el distrito de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco.	CUSCO	CALCA	LARES AMPARAES	TERCER	ATENDIDO
57	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	Oficio N°315-2021-MP-FEMA-CHICLAYO	NO APLICA	NO APLICA	Presunta descarga de aguas residuales, en el dren 3100 proveniente de la cámara de bombeo de Epsel S.A., ubicada en el sector 07 de agosto.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
58	SANEAMIENTO	Epsel S.A./ Municipalidad Distrital de Pátapo	Autoridad Nacional del Agua - ANA	Oficio N°072-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.CHL.	NO APLICA	NO APLICA	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector Caña Brava y Pósope Alto del distrito de Pátapo no cuentan con autorizaciones de vertimiento y reúso.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PÁTAP O	TERCER	ATENDIDO
59	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	N°257-2021-MP-FEMA-CHICLAYO/J DGM	NO APLICA	NO APLICA	Descarga de aguas residuales, en el sistema hidráulico dren 4000, ubicado en la coordenada UTM WGS84-zona 17M N: 9251415 E:630975 de la ciudad de Chiclayo.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLA YO	TERCER	ATENDIDO
60	SANEAMIENTO	LQRR	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	469 – 2021 – MP – FEMA – CHICLAYO	NO APLICA	NO APLICA	Descarga de aguas residuales en el Dren 2200 (CONSTATACIÓN N9258250 E620051)	LAMBAYEQUE	LAMBAYE QUE	LAMBA YEQUE	TERCER	ATENDIDO
61	SANEAMIENTO	LQRR	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	476 – 2021 – MP – FEMA – CHICLAYO	NO APLICA	NO APLICA	Descarga de aguas residuales en el Dren 2200 (CONSTATACIÓN N9257579 E619377)	LAMBAYEQUE	LAMBAYE QUE	LAMBA YEQUE	TERCER	ATENDIDO
62	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Santa Ana	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	696-2021-MP-FPEMA-HVCA	NO APLICA	NO APLICA	Presunta comisión de delito de Contaminación del Ambiente, en agravio del Estado, a la Laguna Choclococha, como consecuencia del vertimiento de aguas residuales sin autorización, producto de las operaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en la localidad de Choclococha, distrito de Santa Ana, provincia de	HUANCVELIC A	CASTROVI RREYNA	SANTA ANA	TERCER	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							Castrovirreyna, departamento de Huancavelica					
63	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Coishco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	4257-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1534-2021	Rotura de la tubería de la red de alcantarillado sanitario y descarga de aguas residuales en el jr. Alcides Carrión, calle san José y la plaza de armas de Coishco, distrito de Coishco, provincia de santa.	ANCASH	SANTA	COISHCO	TERCER	ATENDIDO
64	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Independencia	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	2378-2021-MP-FN/FPEMA-HUARAZ/DF. ANCASH	NO APLICA	NO APLICA	Vertimientos y/o descargas de aguas residuales domésticas, desde el puente San Gerónimo hacia aguas arriba del barrio los olivos.	ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	CUARTO	ATENDIDO
65	SANEAMIENTO	Consortio Santo Toribio / Municipalidad Distrital de Santo Toribio	Fiscalía Especializada en Materia Ambiental - FEMA	727-2021-SCG PNP/DIRNIC/DIRMEAMB/DIVDDMA-DEPDMA HZ. INV.	NO APLICA	NO APLICA	Presunta comisión del delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, por parte del Consorcio Santo Toribio,	ANCASH	HUAYLAS	SANTO TORIBIO	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
66	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Santa	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	3230-2021-OEFA/DPEF-SEFA	ANC-072	NO APLICA	Afectación de la calidad del agua de la cuenca del río Lacramarca debido a la descarga de aguas residuales domésticas provenientes de los centros poblados del distrito de Chimbote, provincia de santa, departamento de Ancash.	ANCASH	SANTA	CHIMBOTE	TERCER	ATENDIDO
67	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Yungay	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	3924-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1423-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Ancash, como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado de Yungay, en el distrito y provincia de Yungay, departamento de Ancash,	ANCASH	YUNGAY	YUNGA Y	TERCER	ATENDIDO
68	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Yauya	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	4203-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1456-2021	Vertimiento de aguas residuales del sistema de saneamiento de la localidad de Yauya y PTAR colpa, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash.	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	TERCER	ATENDIDO
69	SANEAMIENTO	SEDALIB S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	93-2021-OEFA/DPEF/SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1932-2020	Emisión de ruidos producto del funcionamiento de un generador de energía eléctrica propiedad de SEDALIB S.A. instalado en la calle Ricardo Palma con Túpac Amaru, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
70	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pacasmayo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	759-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0352-2021	Presunta contaminación del mar de Pacasmayo ocasionada por el vertimiento de aguas residuales domésticas del colector ubicado en la Prolongación Malecón Grau Norte, en el distrito y provincia de Pacasmayo	LA LIBERTAD	PACASMA YO	PACAS MAYO	CUARTO	ATENDIDO
71	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Otuzco, Agallpampa, Simbal	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00182-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LAL-019	NO APLICA	Presuntos vertimientos de aguas residuales domésticas en las localidades de Agallpampa, Casmiche, Platanar y Poroto, en virtud del resultado de la identificación de fuentes contaminantes en la cuenca del río Moche	LA LIBERTAD	OTUZCO, TRUJILLO	AGALLP AMPA, SALPO, OTUZCO, SIMBAL	PRIMER	ATENDIDO
72	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01949-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LAL-060	NO APLICA	Presuntas descargas de aguas residuales domésticas de la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	HUAMA CHUCO	SEGUNDO	ATENDIDO
73	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Parcoy Y Pias	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 03199-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LAL-059	NO APLICA	Presunta afectación del Río Parcoy y Río Marañón, como consecuencia del vertimiento de aguas residuales del distrito de Parcoy y Pías, provincia de Pataz, región La Libertad	LA LIBERTAD	PATAZ	PARCO Y y PIAS	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
74	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Huanchaco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01049-2021-OEFA/DPEF-SEFA	LAL-056	NO APLICA	Presunta afectación que se estaría generando como consecuencia de la descarga de aguas residuales al mar de Huanchaquito, provenientes de buzones y pozas artesanales del sistema de saneamiento de la localidad de Huanchaquito	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	PRIMER	ATENDIDO
75	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Espinar	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 1785-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0892-2021	Presunta afectación ambiental que se habría generado al río Huancañé debido al inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de las pozas de oxidación de la Comunidad de Tintaya Marquiri en el distrito y provincia de Espinar, departamento de Cusco	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	SEGUNDO	ATENDIDO
76	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pachaconas	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 595-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	APU-049	SC-0328-2021	Presunta afectación que se estaría generando a los ríos Antabamba y Pachaconas por el vertimiento de aguas residuales provenientes del distrito de Pachaconas, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac	APURÍMAC	ANTABAMBA	PACHACONAS	PRIMER	ATENDIDO
77	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Chiara	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 2013-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODAY-0001-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al riachuelo Acomayo como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de las pozas de oxidación de la Comunidad de Manallasac ubicada en el distrito de Chiara,	AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.					
78	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Huanchaco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	434-2021-OEFA/DPEF/SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0245-2021	Emisión de ruidos producto del funcionamiento de un generador de energía eléctrica propiedad de SEDALIB S.A. instalado en la calle Ricardo Palma con Túpac Amaru, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	PRIMER	ATENDIDO
79	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Carmen Alto	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	774-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0360-2021	Presunta afectación al suelo natural como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto del colapso de buzones de desagüe por 2 veces cada 7 días en las cuadras 2 y 3 de la Av. Carmen Alto, en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	CUARTO	ATENDIDO
80	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Laredo	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	122-2021-OEFA/DPEF/SEFA-SINADA / 434-2021-OEFA/DPEF/SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0022-2021	Presunta afectación ambiental por vertimiento de aguas servidas sin depurar y en forma precaria y clandestina procedentes de la PTAR Laredo	LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
81	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de San Pedro de Larcay	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 781-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-441-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento ubicada en la Comunidad de Chicha, distrito de San Pedro de Larcay, provincia de Sucre, departamento De Ayacucho.	AYACUCHO	SUCRE	SAN PEDRO DE LARCAY	PRIMER	ATENDIDO
82	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Colán	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 737-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0364-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo natural producto del colapso del buzón de alcantarillado ubicado en la calle David Pablit del Asentamiento Humano Nuevo Paraíso, del distrito de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura	PIURA	PAITA	COLAN	PRIMER	ATENDIDO
83	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Tumbes	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 1120-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0547-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo natural como consecuencia del inadecuado manejo de aguas residuales producto de la obra de saneamiento en el Jr. Inca Yupanqui, distrito, provincia y departamento de Tumbes	TUMBES	TUMBES	TUMBES	SEGUNDO	ATENDIDO
84	VIVIENDA	Municipalidad de San Miguel	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 1193-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0640-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la presunta contaminación sonora que se estaría generando como consecuencia de las actividades de la Constructora Labok en la cuadra 8	LIMA	LIMA	SAN MIGUEL	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							de la Av. Bertolotto, Jr. La Mar, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima					
85	VIVIENDA	Municipalidad de Los Olivos	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01453-2021-OEFA/DPEF-SINADA	NO APLICA	SC-0752-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando debido a las emisiones de material particulado como consecuencia de una obra de construcción a cargo de la empresa DASACOR S.A.C., ubicada en jr. Las azucenas n° 3947, urb. Covida, tercera etapa, distrito de los olivos, provincia y departamento de lima	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	SEGUNDO	ATENDIDO
86	VIVIENDA	Municipalidad de Barranco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01632-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0804-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando por las emisiones de ruidos y gases provenientes de las actividades de construcción de la obra denominada studio4 ubicada en la av. El sol oeste 161 - 173, distrito de barranco, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	BARRANCO	SEGUNDO	ATENDIDO
87	VIVIENDA	Municipalidad Metropolitana de Lima	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01892-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0813-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de ruidos molestos producto de la construcción de una vivienda en la zona ubicada en la av. Universitaria	LIMA	LIMA	LIMA	SEGUNDO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							n°3053, en el distrito, provincia y departamento de lima.					
88	VIVIEND A	Municipalidad Distrital de Lince	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03999-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1600-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando por las emisiones de material particulado, ruido y vibraciones provenientes de las actividades de demolición realizadas en el inmueble ubicado en la av. Arequipa n° 26551 – 2661, a fin de ejecutar el proyecto denominado "edificio lavanda"	LIMA	LIMA	LINCE	TERCER	ATENDIDO
89	VIVIEND A	Municipalidad Distrital de Asia	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04514-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1637-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a la laguna el encanto (lagunillas y humedales de Chocalla), como consecuencia del drenaje de sus aguas, a fin de realizar actividades de construcción inmobiliaria, en el distrito de Asia, provincia de cañete, departamento de lima.	LIMA	LIMA	ASIA	CUARTO	ATENDIDO
90	VIVIEND A	Municipalidad Distrital de Santiago de Surco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04559-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1704-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando por las emisiones de ruidos, vibraciones, material particulado y gases provenientes de la construcción de dos edificios por parte de la empresa Incamacho	LIMA	LIMA	SANTIA GO DE SURCO	CUARTO	ATENDIDO



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							proyectos S.A.C. en el jr. Cerro de Camacho 208-210, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de lima					
91	VIVIENDA	Municipalidad Distrital de Santiago de Surco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 06159-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2279-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las emisiones de ruidos producto de las actividades de demolición de una vivienda ubicada en la castilla la vieja, frente al parque la verbena, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	CUARTO	ATENDIDO
92	VIVIENDA	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00498-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0255-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo natural como consecuencia del colapso de buzones de alcantarillado en la comunidad campesina santa rosa, distrito de santa rosa, provincia de melgar, departamento de puno.	PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	PRIMER	ATENDIDO
93	VIVIENDA	Municipalidad Distrital de Miraflores	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00821-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0345-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción en la Calle Samuel Márquez (altura de la cuadra 14 de la av. Reducto), distrito de Miraflores, provincia y departamento de lima	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE MIRAFLORES	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
94	VIVIENDA	Municipalidad Metropolitana de Lima	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00860-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0432-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción en el cruce de monteros rosas con Teodoro Cárdenas, urbanización Santa Beatriz, distrito, provincia y departamento de lima	LIMA	LIMA	LIMA	PRIMER	ATENDIDO
95	VIVIENDA	Municipalidad del Distrito de la Molina	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00975-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0488-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando debido a las emisiones de ruidos producto de las actividades de construcción en la Calle Ramón del Valle Inclán n°153, distrito de la molina, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	LA MOLINA	PRIMER	ATENDIDO
96	VIVIENDA	Municipalidad del Distrito de la Molina	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01104-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0574-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de ruidos, olores y vibraciones como consecuencia de las actividades de construcción en el edificio ubicado en la av. Manuel Cipriano n° 950, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de lima	LIMA	LIMA	PUEBLO LIBRE	SEGUNDO	ATENDIDO
97	VIVIENDA	Municipalidad del Distrito de la Molina	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 02524-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0941-2021	Denuncia por presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción para acondicionamiento de habilitación urbana por parte de la empresa agrícola zarate s.a. el mismo que estaría afectando el	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							ecosistema Lima de Mangamarca, en el cerro adyacente a la mz. L-3 lote 14 de la asociación Villa Mangamarca, distrito de San Juan De Lurigancho, provincia y departamento de lima.					
98	SANEAMIENTO	EMAPA CAÑETE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00165-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0035-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por las actividades de EMAPA CAÑETE como consecuencia del vertimiento de aguas residuales (Coordenadas 330284.23 me- 8584222.85 mn) en el Anexo Rosario, distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima.	LIMA	CAÑETE	ASIA	PRIMER	ATENDIDO
99	SANEAMIENTO	EMAPICA S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 00735-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-00343-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando producto del inadecuado funcionamiento de un pozo séptico ubicado en la Urbanización Piedras de Buenavista, distrito de Los Aquijes y provincia y departamento de Ica; asimismo, la presunta afectación ambiental debido a las emisiones de malos olores y proliferación de vectores por el rebose de las aguas residuales de las lagunas de oxidación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Yaurilla .	ICA	ICA	AQUIJES	CUARTO	ATENDIDO
100	SANEAMIENTO	EMAPICA S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 001123-2021-OEFA/DPEF-	NO APLICA	SC-00343-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando producto del inadecuado funcionamiento de un pozo séptico ubicado en la Urbanización Piedras de Buenavista,	ICA	ICA	AQUIJES	CUARTO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
				SEFA-SINADA			distrito de Los Aquijes y provincia y departamento de Ica; asimismo, la presunta afectación ambiental debido a las emisiones de malos olores y proliferación de vectores por el rebose de las aguas residuales de las lagunas de oxidación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Yaurilla .					
101	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 002654-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1187-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo natural como consecuencia del colapso de los buzones de sistema de alcantarillado en la zona ubicada en el Centro Poblado Lurínchincha - Caserío Barranquito, en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica.	ICA	CHINCHA	CHINCHA BAJA	TERCER	ATENDIDO
102	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01044-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0528-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema integral de aguas residuales de la Empresa Prestadora de Servicios Grau S.A., en las calles Gamarra y Nueva esperanza, distrito de la Brea, provincia de Talara, departamento de Piura	PIURA	TALARA	LA BREA	PRIMER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
103	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Carmen de La Legua Reynoso	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	150-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0080-2021.	Presunta contaminación ambiental que estaría generándose como consecuencia de la generación de ruidos provenientes del funcionamiento de la cámara de bombeo, ubicada en la av. Primero de mayo n° 898 la cdra 8, en el distrito de Carmen de Legua Reynoso, provincia del callao.	CALLAO	CALLAO	CARME N DE LA LEGUA	PRIMER	ATENDIDO
104	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01261-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0352-2021	Vertimiento de aguas residuales producto del inadecuado funcionamiento de la cámara de bombeo de la Dirección de Saneamiento (DISA) de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, ubicada en el Malecón Grau, zona colindante al muelle, en el distrito y provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	PACASMA YO	PACAS MAYO	PRIMER	ATENDIDO
105	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 01419-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODAR-0007-2021	Presunta afectación ambiental a suelo natural como consecuencia del funcionamiento de la cámara de bombeo ubicada en el PP. JJ. Villa El Triunfo Zona A, Mz. H, Lt. 5, distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa	AREQUIPA	AREQUIPA	SACHA CA	SEGUND O	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
106	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 02296-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0901-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por las emisiones de olores fétidos provenientes de los buzones de desagüe y el sistema de alcantarillado de la cuadra 31 de la avenida Venezuela ubicada en el distrito, provincia y departamento Lima	LIMA	LIMA	LIMA	SEGUNDO	ATENDIDO
107	VIVIENDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - 02354-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1069-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de ruidos producto de las actividades de construcción en la vivienda ubicada en la av. Central n° 4781, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de lima	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	SEGUNDO	ATENDIDO
108	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO - N° 02663-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1191-2021	Presunta afectación ambiental generada al suelo natural y tierras de cultivo como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto del colapso de la PTAR del distrito de san juan bautista, en la provincia y departamento de Ica	ICA	ICA	SAN JUAN BAUTISTA	TERCER	ATENDIDO
109	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE	ANONIMO	DENUNCIA AMBIENTAL 00000004-2021	00000004-2021	NO APLICA	Las lagunas de oxidación de la PTAR San Clemente que reciben el desagüe de la zona están colapsadas, rebalsando y el olor en las cercanías es fuerte. Esto atenta contra la salud de la población de la zona, y contamina, el aire, los suelos, las aguas subterráneas de la zona, incluyendo el agua de los canales	LIMA	LIMA	SAN CLEMENTE	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							adyacentes a la referida PTAR, los cuales desembocan en el mar. Es un tema de salud pública.					
110	VIVIENDA	PARQUE LA MOLINA S.A.	ANDREAWHITTEMBUR NAVARRETE	DENUNCIA AMBIENTAL 00000005-2021	00000005-2021	NO APLICA	Urgente: Afectación al ambiente en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa por la construcción de obras civiles que serían de la empresa PARMOSA, sin contar con certificación ambiental. Se adjunta una carta y anexos.	LIMA	LIMA	CHORRILLOS	TERCER	ATENDIDO
111	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 3066-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1213-2021	Inadecuado vertimiento aguas residuales provenientes de la laguna de oxidación de la municipalidad de punta hermosa, en las áreas verdes de la urb. La planicie	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	TERCER	ATENDIDO
112	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 3066-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0954-2021	Inadecuado vertimiento aguas residuales provenientes de la laguna de oxidación de la municipalidad de punta hermosa, en las áreas verdes de la urb. La planicie	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
113	SANEAMIENTO	Jorge Damas Alcalá	ELVISIVAN JUAREZ CABANBA	OFICIO N° 3068-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	00000006-2021	NO APLICA	Se está realizando la construcción del tercer piso de una vivienda sin permisos municipales, donde es claramente visible que no hay columnas para sostener la construcción siendo un potencial peligro para los vecinos que transitamos siendo adultos mayores y niños, más aún que estamos propensos a sismos y esa construcción es un potencial peligro mortal.	LIMA	LIMA	EL AGUSTINO	TERCER	ATENDIDO
114	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - 02726-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0467-2021	Descarga de aguas residuales en la planta de tratamiento de paracas Ica	ICA	PISCO	PARACAS	TERCER	ATENDIDO
115	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 3350-2021-OEFA/DPEF-SEFA	NO APLICA	SC-1283-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Sama, como consecuencia del inadecuado vertimiento de efluentes provenientes de las pozas de aguas residuales correspondientes al distrito de Inclán, ubicado en la provincia y departamento de Tacna.	TACNA	TACNA	SAMA	TERCER	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
116	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN VICENTE DE CAÑETE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03332-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1281-2021	Contaminación de las acequias que se ubican al contorno del camal municipal de la provincia de cañete. Punto 1: a espaldas del camal municipal hay una acequia que el agua está de color verde, con excrementos de animales y malos olores. Punto 2: Frente al camal municipal hay buzones de alcantarillado que está lleno de excrementos y forman lagunas de aguas hervidas. Punto 3: Al Costado del camal municipal hay tuberías de desagüe.	LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE CAÑETE	TERCER	ATENDIDO
117	SANEAMIENTO	CONSORCIO AGUA SCM	ANONIMO	DENUNCIA AMBIENTAL 00000007-2021	00000007-2021	NO APLICA	La empresa que está realizando un trabajo de saneamiento de desagüe está usando terrenos vacíos y las calles como depósitos de su maquinaria, materiales y desmonte. Esto genera diariamente levantamiento de polvo, contaminando las viviendas y afectando la salud de los vecinos. Están dejando las calles con polvo acumulado que no recogen por más que se les ha solicitado que lo hagan, habiendo ya terminado en esta calle. Hechos desde aproximadamente 4 de junio a la fecha (9 de agosto).	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
118	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYÓN	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 03314-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1252-2021	Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 – ubicada en la localidad de quinchas, distrito de Oyón, provincia de Oyón”, en el marco del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) para el año 2021	LIMA	OYON	OYON	TERCER	ATENDIDO
119	SANEAMIENTO	EPS SEDA AYACUCHO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03474-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1362-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado tratamiento de la infraestructura de descarga residual por parte de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Totorá, en la zona denominada Puca Tubo de la Comunidad Campesina de Totorá, en el distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.	AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	TERCER	ATENDIDO
120	SANEAMIENTO	EPS SEDA JULIACA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03469-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1361-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la inadecuada disposición final de las aguas residuales que se encuentran a la intemperie, proveniente de la Laguna de Oxidación del distrito de Caracoto	PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	TERCER	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
121	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03561-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1368-2021	Inadecuado vertimiento de aguas residuales producto de las actividades inconclusas del Proyecto Mesías (PTAR San Bartolo)	LIMA	LIMA	LURIN	TERCER	ATENDIDO
122	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA UNION	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03527-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1410-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por el inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado, lo cual habría generado el empozamiento de aguas residuales en el sector denominado cancha vieja del barrio San Sebastián ubicado en el distrito de la unión, provincia y departamento de Piura.	PIURA	PIURA	LA UNION	TERCER	ATENDIDO
123	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03859-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1512-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a la acequia Pulén como consecuencia de la inadecuada disposición de aguas residuales y ruidos producto de la descarga de los buzones de alcantarillado por parte de la empresa EPSEL, en las zonas ubicadas en la cuadra 9 de la av. Garcilaso de la Vega y la cuadra 1 de la calle Los Mirtos, en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
124	VIVIENDA	SAN MARINO DE PISCO S.A.C.	APAJOBAC - ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES JOSE OLAYA BALANDRA DE CAMACHO	DENUNCIA AMBIENTAL - S/N	NO APLICA	NO APLICA	Presuntamente incumplir con obligaciones socio ambientales, relacionadas con el tema de "participación ciudadana", al no haber considerado a la población del centro poblado Camacho como actores en la zona de influencia del proyecto, al momento de la evaluación del estudio de impacto ambiental	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	TERCER	ATENDIDO
125	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL YUNGAY	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 03924-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1423-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Áncash como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado de Yungay, en el distrito y provincia de Yungay, departamento de Áncash.	ANCASH	YUNGAY	YUNGA Y	TERCER	ATENDIDO
126	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03668-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1366-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Ayacucho en el sector denominado Playa, ubicado en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.	AYACUCHO	LA MAR	AYNA	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
127	VIVIENDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 03999-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1366-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por las emisiones de material particulado, ruido y vibraciones provenientes de las actividades de demolición realizadas en el inmueble ubicado en la av. Arequipa n° 26551 – 2661, a fin de ejecutar el proyecto denominado "edificio lavanda" ubicado en el distrito de lince, departamento y provincia de lima	LIMA	LIMA	LINCE	TERCER	ATENDIDO
128	VIVIENDA	PARQUE LA MOLINA S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 03793-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1371-2021	Urgente: Afectación al ambiente en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa por la construcción de obras civiles que serían de la empresa PARMOSA, sin contar con certificación ambiental. Se adjunta una carta y anexos.	LIMA	LIMA	CHORRILLOS	TERCER	ATENDIDO
129	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04159-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODLA-0010-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a los terrenos de uso agrícola y canales de regadío como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del colapso del sistema de alcantarillado en el sector Las Acciones, a 1 km. Del mercado modelo en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
130	SANEAMIENTO	SEDAPAR S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 03991-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC 1473-2021	Presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas servidas provenientes del colapso de un buzón de desagüe de propiedad de SEDAPAR, en la Comunidad Pampas Viejas de Socabaya, distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa	AREQUIPA	AREQUIPA	SOCABAYA	TERCER	ATENDIDO
131	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	Autoridad Nacional del Agua - ANA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO 0136-2021-ANA-AAA.CHCH-ALA.P	NO APLICA	NO APLICA	Supervisión ambiental a la unidad fiscalizable "planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR san juan de cóndor – independencia", en marco a la denuncia ambiental por la afectación al dren total en el sector san juan de cóndor, distrito de independencia, provincia de pisco – ica, de la comisión de usuarios de agua Manrique	ICA	PISCO	INDEPENDENCIA	TERCER	ATENDIDO
132	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 04510-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1644-2021	Presunta afectación del suelo natural y bosques de aliso como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales producto del colapso de la PTAR ubicada en el sector Jicapampa, en el distrito de Jircán, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco	HUANUCO	HUAMALÍES	JIRCAN	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
133	VIVIENDA	LEONOR IRENE BORJA SANTA CRUZ	LEONOR IRENE BORJA SANTA CRUZ	DENUNCIA AMBIENTAL 00000008-2021	00000008-2021	NO APLICA	TRABAJO A REALIZAR: FUSIONO DF, MIGRACION Y CABLEADO EXTERNO La empresa en mención realizo Cableado externo sin autorización de los vecinos por cuanto la Urb. Cuenta con cableado subterráneo para evitar contaminación ambiental y afectación a la salud.	LIMA	LIMA	SANTIA GO DE SURCO	TERCER	ATENDIDO
134	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 04722-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1749-2021.	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de malos olores y filtración de aguas residuales por el colapso de la PTAR JOSÉ GÁLVEZ, ubicada en la av. Las palmas n° 174, pueblo joven villa poeta José Gálvez, en el distrito de villa el salvador, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	CUARTO	ATENDIDO
135	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MÓRROPE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04931-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1791-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales provenientes de las lagunas de oxidación del Centro Poblado Cruz de Medano administrados por la Municipalidad Distrital de Morrope , en el distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	MORROPE	CUARTO	ATENDIDO
136	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	Organismo de Evaluación y Fiscalización	OFICIO N° 04585-2021-OEFA/DPEF-	NO APLICA	ODCJ-0011-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inicio del proyecto integral de agua y saneamiento en la	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
			Ambiental - OEFA	SEFA-SINADA			Urbanización Laguna Seca, ubicada en las Mz. D,F y G, distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca					
137	SANEAMIENTO	EPS AGUAS LIMA NORTE S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00001001-2021/DGAA/DGA	NO APLICA	SC-1958-2021	Información adicional en atención a la presunta afectación que se estaría generando al río Huaura, el cual desemboca al mar de Caleta de Carquín, como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de los sistemas de desagüe de los distritos de Huacho, Huaura, Santa María, Hualmay y Sayán.	LIMA	HUAURA	CALETA DE CARQUÍN	CUARTO	ATENDIDO
138	CONSTRUCCION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05058-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1892-2021	Emisión de ruido y material particulado producto de las actividades demolición y construcción de una vivienda ubicada en la calle Francisco Solano N° 484, Urb. San Andrés, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	CUARTO	ATENDIDO
139	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05082-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1912-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del desborde de la laguna de oxidación administrada por La Municipalidad Distrital de La Victoria, en el sector Chacupe, Valle Chancay-La Leche, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LA VICTORIA	SEGUNDO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
140	CONSTRUCCION	MUNICIPALIDAD DE BREÑA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05129-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1979-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las emisiones de polvo y ruidos producto de la construcción de un edificio ubicado en el jr. Centenario n° 175, distrito de breña, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	BREÑA	CUARTO	ATENDIDO
141	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05194-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1927-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por la inadecuada disposición de residuos sólidos por parte de la empresa Consorcio Santo Toribio durante la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Santo Toribio, distrito de Santo Toribio, provincia de Huaylas, departamento de Áncash".	ANCASH	HUAYLAS	SANTO TORIBIO	CUARTO	ATENDIDO
142	CONSTRUCCION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05248-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1942-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción de un condominio residencial, ubicado en la cuadra 8 del jr. Cusco, distrito de la banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín	SAN MARTÍN	SAN MARTIN	TARAPOTO	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoDirección General
de Asuntos AmbientalesDirección de
Gestión Ambiental"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
143	SANEAMIENTO	EPS SEDACUSCO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05115-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1931-2021	Afectación del río Cachimayo como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes del distrito de San Sebastián, provincia y departamento de cusco.	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	CUARTO	ATENDIDO
144	SANEAMIENTO	EPS AGUAS LIMA NORTE S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	INFORME No 02-2022-DGAA/DGA-mvalenciap	NO APLICA	SC-2132-2021	Presunta afectación ambiental a la Playa de Vegueta por la descarga de aguas residuales.	LIMA	HUAURA	HUALMAY	CUARTO	ATENDIDO
145	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DE CHICMO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 5126-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1966-2021	Presunta afectación ambiental que estaría generándose como consecuencia del colapso del pozo séptico ubicado en el centro poblado Cascabamba, distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac	APURÍMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	CUARTO	ATENDIDO
146	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05636-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2061-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de malos olores y presencia de vectores producto del inadecuado mantenimiento de la laguna de oxidación del distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura.	PIURA	PIURA	CATACAOS	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
147	CONSTRUCCION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05574-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2097-2021	Denuncia por presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de ruido y material particulado producto de las actividades de construcción de un edificio en la urb. Larapa grande c-6-1, distrito de san jerónimo, provincia y departamento de cusco	CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	CUARTO	ATENDIDO
148	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05600-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2114-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas servidas producto del colapso del pozo séptico de desagüe del barrio San Roque, ubicado en el límite de los distritos de Saño y Hualhuas, provincia de Huancayo, Junín	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	CUARTO	ATENDIDO
149	SANEAMIENTO	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 5309-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2073-2021	Formación sobre acciones de fiscalización en atención a la presunta afectación ambiental que se estaría generando por el abandono de la infraestructura de saneamiento denominada “instalación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en los sectores de Upaca, Santa María Y San Martín, distrito de Pativilca” etapa i– ii.	LIMA	BARRANCA	PATIVILCA	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoDirección General
de Asuntos AmbientalesDirección de
Gestión Ambiental"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
150	SANEAMIENTO	EPS SEMAPACH S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 5602-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2126-2021	Presunta afectación ambiental que estaría generándose como consecuencia de la emisión de malos olores y el vertimiento de aguas servidas provenientes de la poza de oxidación del centro poblado Alfonso Ugarte, distrito de chincha alta, provincia de chincha, departamento de Ica.	ICA	CHINCHA	CHINCHA ALTA	CUARTO	ATENDIDO
151	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 5871-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2329-2021	Desborde de la laguna de oxidación de la PTAR de San Clemente - Pisco	ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	CUARTO	ATENDIDO
152	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05778-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1865-2021	Vertimientos de aguas servidas presuntamente del sistema de desagüe y alcantarillado del distrito de Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San Martín	SAN MARTÍN	LAMAS	ZAPATERO	CUARTO	ATENDIDO
153	SANEAMIENTO	DENIS JAKSON CALDERON MENOR	ANONIMO	DENUNCIA AMBIENTAL 00000009-2021	00000009-2021	NO APLICA	Contaminación con heces humanas y otros desperdicios en el agua potable que consumen los pobladores del distrito de Santa Rosa, ya que el lugar del tratamiento del agua es demasiado cerca al distrito antes mencionado, según pobladores habría un incumplimiento en la ejecución del proyecto por actos de	CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							corrupción por parte del excalde Sr. José tino machado, acortando el lugar donde se ejecutaría el tratamiento del agua potable, habiendo otras fuentes. Esto ocasiona enfermedades en la población					
154	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05965-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2162-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al mar de Paita producto del colapso recurrente del sistema de alcantarillado en la primera cuadra el Jr. Zanjón, distrito y provincia de Paita, departamento de Piura	PIURA	PIURA	PIURA	CUARTO	ATENDIDO
155	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05848-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODTU-0004-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del colapso del buzón de alcantarillado en la calle maría parado de bellido (frente a la calle amotape), distrito de zorritos, provincia de contralmirante villar, departamento de tumbes.	TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	CUARTO	ATENDIDO
156	CONSTRUCCION	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05856-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2198-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del colapso del buzón de alcantarillado en la calle maría parado de bellido (frente a la calle amotape), distrito de zorritos, provincia de contralmirante villar, departamento de tumbes.	LIMA	LIMA	SAN ISIDRO	CUARTO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
157	SANEAMIENTO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05986-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1500-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por la emisión de material particulado como consecuencia de la ejecución del proyecto “mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, provincia de Sullana – Piura” por parte del consorcio Sullabella; y, el tránsito de vehículos en la transversal miguel checa, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura.	PIURA	SULLANA	SULLANA	CUARTO	ATENDIDO
158	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04510-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1644-2021	Presunta afectación del suelo natural y bosques de Aliso como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales producto del colapso de la PTAR ubicada en el sector Jicapampa, en el distrito de Jircan, provincia de Humalíes, departamento de Huánuco	HUANUCO	HUAMALIES	JIRCAN	CUARTO	ATENDIDO
159	SANEAMIENTO	EPS SELVA CENTRAL	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 02549-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0988-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a los ríos Pichanaki y Perene como consecuencia del vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de tratamiento administrado por la empresa prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. en el distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.	JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
160	SANEAMIENTO	JUNTA ADM DE AGUA POT Y ALC HUALHUAS-HYO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05109-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1918-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales domésticas del distrito de Hualhuas al arroyo ubicado en Las Lomas, Barrio Primavera, del citado distrito, provincia de Huancayo, departamento de Junín	JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	PRIMER	ATENDIDO
161	VIVIENDA	NO PRECISA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N°04611-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODTA-0010-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción en la Av. Prolongación 2 de Mayo N°436, distrito, provincia y departamento de Tacna.	TACNA	TACNA	TACNA	CUARTO	ATENDIDO
162	SANEAMIENTO	SISTEMA DE SANEAMIENTO NUEVA FUERABAMBA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N°04730-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1824-2021	Colapso del sistema de alcantarillado de la Ciudad de Nueva Fuerabamba, ubicado en la Comunidad de Chilla, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac	APURÍMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	CUARTO	ATENDIDO
163	VIVIENDA	INMOBILIARIA VIVE PUERTO VIEJO S.A.C.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 04759-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1828-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al recurso hídrico y suelo como consecuencia de la ejecución del proyecto "Habilitación Urbana Vive Puerto Viejo"	LIMA	CAÑETE	SAN ANTONIO	TERCER	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
164	SANEAMIENTO	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 06327-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2382-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la ejecución de la obra de Inversión Pública denominada "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de San Mateo - Meta II: Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residuales" sin contar con el EIA correspondiente, en zona ubicada en el sector San Mateo de Huanchor, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.	LIMA	HUAROCHIRÍ	SAN MATEO	CUARTO	ATENDIDO
165	SANEAMIENTO	EPSEL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04475-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1635-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de malos olores producto del vertimiento de aguas servidas con una motobomba a la acequia Pulen, entre las calles Dumont y Garcilazo del Pasaje Muro, en el distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	Chiclayo	TERCER	ATENDIDO
166	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 4691-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1746-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de malos olores producto del inadecuado mantenimiento y colapso de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la comunidad campesina de Marcahuasi, en el	CUSCO	ANTA	MOLLEPATA	CUARTO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							distrito de Mollepata, provincia de Anta, departamento de Cusco.					
167	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 04717-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1735-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Carmen como consecuencia del inadecuado vertimiento de residuos líquidos provenientes de la ejecución del proyecto de saneamiento "Ampliación de la red de desagüe hacia Ccaccato Alto" por parte de la empresa Polo Ingenieros Contratistas SRL, en la zona ubicada en la carretera Lamay - Ccaccato a 500 metros del Centro de Salud del distrito de Lamay, en la provincia de Calca, departamento de Cusco.	CUSCO	CALCA	LAMAY	SEGUNDO	ATENDIDO
168	SANEAMIENTO	EPS SEDAM Huancayo S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 05613-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2064-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales domésticas presuntamente administradas por la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., ubicados en la Cooperativa de Vivienda Centenario, distrito y provincia de	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	CUARTO	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							Huancayo, departamento de Junín.					
169	SANEAMIENTO	NO PRECISA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04099-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1552-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado manejo de residuos sólidos procedentes de la construcción de obras de mejoramiento del servicios de agua y desagüe realizadas en el AA.HH. Nueva juventud, en el distrito de san juan de Lurigancho, provincia y departamento de lima.	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	TERCER	ATENDIDO
170	CONSTRUCCION	Municipalidad Provincial de Cajamarca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00299-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODCJ-0001-2021	La presunta contaminación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la emisión de ruido de las actividades de construcción realizadas en la vivienda ubicada en el Pasaje Huandoy N° 248, distrito, provincia y departamento de Cajamarca	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CUARTO	ATENDIDO
171	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Celendín	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 1179-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0601-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a suelo natural como consecuencia de las actividades de saneamiento en las cuadras de Jirón Grau y Celendín, distrito y provincia de Celendín, departamento de Cajamarca	CAJAMARCA	CELENDÍN	CELENDÍN	SEGUNDO	ATENDIDO



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
172	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Pacapausa	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 04629-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1770-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando debido a la instalación de pozas sépticas producto de las emisiones de malos olores en el centro poblado de Chamanapampa, distrito de Pacapausa, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.	AYACUCHO	PARINAC OCHAS	Pacapausa	CUARTO	ATENDIDO
173	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Celendín	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03076-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0601-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando a suelo natural como consecuencia de las actividades de saneamiento en las cuadras de Jirón Grau y Celendín, distrito y provincia de Celendín, departamento de Cajamarca	CAJAMARCA	CELENDÍN	CELENDÍN	TERCER	ATENDIDO
174	SANEAMIENTO	Municipalidad Provincial de Chachapoyas	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 03570-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1251-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de la inadecuada disposición de residuos sólidos producto de la ejecución de un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, en el sector ubicado sobre el trazo de tubería de conducción de agua Aspachaca, en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
175	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 05543-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1965-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando debido a la inadecuada disposición de desmonte provenientes de la obra de saneamiento realizada en el Jr. Zepita, distrito de Los Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	CUARTO	ATENDIDO
176	SANEAMIENTO	SEDAPAR S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	Oficio N° 00161-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2447-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto del colapso de un buzón ubicado frente al molino del distrito de Sabandía, provincia y departamento de Arequipa	AREQUIPA	AREQUIPA	SABAN DÍA	CUARTO	ATENDIDO
177	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00120-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2377-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por el colapso de las lagunas de oxidación ubicada en la zona industrial del distrito de El Alto, provincia de Talara, departamento de Piura	PIURA	TALARA	EL ALTO	CUARTO	ATENDIDO
178	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00157-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2416-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del colapso de la red de alcantarillado en el Asentamiento Humano Túpac Amaru III, frente al PRONEI 1395, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura	PIURA	PIURA	VEINTIS EIS DE OCTUBRE	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
179	SANEAMIENTO	EPS GRAU S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00158-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2417-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del colapso de la red de alcantarillado en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Sector 10, distrito Veintiséis de octubre, provincia y departamento de Piura	PIURA	PIURA	VEINTIS EIS DE OCTUBRE	CUARTO	ATENDIDO
180	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 04203-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1456-2021	Vertimiento de aguas residuales del sistema de saneamiento de la localidad de Yauya y PTAR colpa, distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash.	ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	YAUYA	SEGUNDO	ATENDIDO
181	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COISHCO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 04257-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1534-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del vertimiento de aguas residuales producto de la realización de obras en la red de alcantarillado ubicada en el Jr. Alcides Carrión, calle San José y la Plaza de Armas de Coishco, distrito de Coishco, provincia de Santa, departamento de Áncash.	ANCASH	SANTA	COISHCO	TERCER	ATENDIDO
182	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO - N° 02615-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-1056-2021	Presunta afectación ambiental que se continuaría generando alAfluente río Alameda y al suelo natural como consecuencia del inadecuadoVertimiento de aguas residuales provenientes de la planta de tratamiento deAgua potable Quicapata administrada por SEDA	AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	PRIMER	ATENDIDO



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
							Ayacucho, en el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.					
183	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO - N° 0036-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2481-2021	Presunta afectación ambiental, en el sector de playa de Huanchaquito, debido a que las cámaras de bombeo han sufrido daño por una sobrecarga de energía eléctrica, que ha generado la existencia de dos pozas de aguas servidas residuales y dos buzones de desagüe, que filtran aguas servidas al sector mencionado, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	CUARTO	ATENDIDO
184	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TIGRE	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00061-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2387-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia del inadecuado vertimiento de aguas residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado Intuto, ubicado en el distrito de Tigre, provincia y departamento de Loreto.	LORETO	LORETO	TIGRE	CUARTO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
185	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00000848-2021/DGAA/DGA	NO APLICA	SC-1790-2021	Presunta contaminación ambiental al río chillón por el vertimiento de aguas residuales provenientes de las redes de alcantarillado y buzones administrados por SEDAPAL, en el Callao - Lima.	LIMA	LIMA	CALLAO	CUARTO	ATENDIDO
186	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 05895-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2257-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al río Lurín por la descarga de aguas residuales del sistema de alcantarillado del distrito de Pachacamac.	LIMA	LIMA	LURIN	CUARTO	ATENDIDO
187	CONSTRUCCION	Municipalidad Distrital de Santiago de Surco	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 273-2021-VIVIENDA/V MCS-DGAA-DGA	NO APLICA	SC-0365-2021	Afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción de una vivienda, en el Jr. Loma de las Civias N° 150, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	CUARTO	ATENDIDO
188	CONSTRUCCION	Municipalidad Distrital de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00000398-2021/DGAA/DGA	NO APLICA	SC-0582-2021	Afectación ambiental que se estaría generando como consecuencia de las actividades de construcción de una vivienda, en la avenida N° 198, distrito de Carmen de la Legua Reynoso, provincia y departamento del Callao	LIMA	CALLAO	Carmen de la Legua Reynoso	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Construcción y Saneamiento

Dirección General de Asuntos Ambientales

Dirección de Gestión Ambiental

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
189	SANEAMIENTO	Municipalidad Distrital de CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00000497-2021/DGAA/DGA	NO APLICA	SC-0831-2021	Denuncia por presunta emisión de ruido proveniente del funcionamiento de la cámara de bombeo de agua ubicada en la av. Manco Cápac n° 883, en el distrito de Carmen de La Legua Reynoso, provincia constitucional del callao	LIMA	CALLAO	Carmen de la Legua Reynoso	SEGUNDO	ATENDIDO
190	SANEAMIENTO	EPS SEDA HUANUCO	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	DENUNCIA AMBIENTAL - OFICIO N° 00143-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	ODHU-006-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo como consecuencia del inadecuado manejo de aguas residuales por parte de la Empresa SEDA Huánuco S.A., quien viene realizando labores de mantenimiento de la infraestructura, evidenciando la afectación en los alrededores del jirón 28 de Julio, distrito, provincia y departamento de Huánuco	HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	CUARTO	ATENDIDO
191	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 01340-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-672-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por la emisión de ruidos producto del bombeo de agua de los equipos de SEDAPAL que se encuentran ubicados en la calle 6-mz-z- lote 6- pasaje Perú AA.HH. Mariscal castilla -Rimac-lima	LIMA	LIMA	RIMAC	SEGUNDO	ATENDIDO
192	SANEAMIENTO	SEDAPAL S.A.	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 01788-2021-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-0757-2021	Presunta afectación ambiental que se estaría generando por la emisión de ruidos producto del funcionamiento de la sala de equipos de SEDAPAL del centro habitacional Dammert muelle -Surquillo, Lima	LIMA	LIMA	SURQUILLO	SEGUNDO	ATENDIDO

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Construcción
y SaneamientoDirección General
de Asuntos AmbientalesDirección de
Gestión Ambiental"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	Sector	Denunciado	Entidad Denunciante	N° de Documento	Código de la Denuncia	Código SINADA	Asunto	Departamento	Provincia	Distrito	Trimestre Atención	Situación
193	SANEAMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA	OFICIO N° 00332-2022-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA	NO APLICA	SC-2554-2021.	Presunta afectación ambiental que se estaría generando al suelo natural como consecuencia del vertimiento de aguas residuales en el barrio centro lobitos, distrito de lobitos, provincia de Talara, departamento de Piura	PIURA	TALARA	LOBITOS	CUARTO	ATENDIDO



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Dirección General
de Asuntos Ambientales

Dirección de
Gestión Ambiental

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



Gobierno del Perú



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Página 63